Scie circulaire

GKM 18V-50 | 3 601 FB8 000

Table des matières

Vue éclatée.....2

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression |23 January 2023

Robert Bosch (France) S.A.S.
32 avenue Michelet
93404 Saint-Ouen, France
https://www.boschtoolservice.com

Vue éclatée - E



Robert Bosch (France) S.A.S.
32 avenue Michelet
93404 Saint-Ouen, France
https://www.boschtoolservice.com

Vue éclatée - E

3 601 FB8 000
Stand
Issue } 21-12-22 **Fig. /Abb. 2**



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Robert Bosch (France) S.A.S.
32 avenue Michelet
93404 Saint-Ouen, France
https://www.boschtoolservice.com