
Přehled	2
Technické údaje	3
Nastavení přístroje	5
Obsluha	8
Jak používat adaptéry a držák na stěnu	11
Kódy zpráv	13
Kontrola přesnosti	14
Údržba	16
Bezpečnostní pokyny	17
Volitelné příslušenství	21

Makita SK105D/SK105GD je samonivelační křížový laser. Jedná se o spolehlivý přesný laser pro jakýkoli druh úkolů, jako je nivelace, instalace, přenos a nastavení správných úhlů. Při práci vám pomáhá dvěma křížovými svíslými a vodorovnými čarami.



1 okno svíslých čar

2 okno vodorovných čar

3 Stavová LED dioda

4 Tlačítko ZAP/Nastavit

5 Nivelační zámek / Přepravní zámek

6 Akumulátor (volitelně)

7 závit stativu 1/4"

8 DC jack

K dispozici jsou 2 různé typy:

- SK105D (červený laser)
- SK105GD (zelený laser)



i Na všech obrázcích v tomto dokumentu je zobrazen pouze SK105D.

Technické údaje

Popis	SK105D	SK105GD
Směr paprsku/úhel rozbíhavosti		Vertikální / >160°, Horizontální / >180°
Rozsah*	25 m (82 stop)	35 m (115 stop)
Dosah* s přijímačem		80 m (262 stop)
Přesnost nivelace		±0,3 mm/m = ±3,0 mm @ 10m (±0,004 palce/stop = ±0,12 palce @ 33 stop)
Přesnost horizontální/vertikální čáry		±0,3 mm/m (±0,004 palce/stop)
Rozsah samonivelace		± 4°
Čas samonivelace		< 3 s
Upozornění - mimo úroveň		Ano - blikající čáry každých 5 s
Nivelaní systém		Automatické zaaretovatelné kyvadélko
Typ laseru	635 ± 5 nm, třída 2 (dle IEC 60825-1)	525 ± 5 nm, třída 2 (dle IEC 60825-1)
Akumulátor		BL 1015 / BL 1016 / BL 1020B / BL 1021B / BL 1040B / BL 1041B
Doba provozu s bateriemi Li-Ion (2 paprsky)	15 h (BL1015/BL1016) 20 h (BL1020B/BL1021B) 40 h (BL1040B/BL1041B)	7 h (BL1015/BL1016) 10 h (BL1020B/BL1021B) 20 h (BL1040B/BL1041B)
Čistá hmotnost		0,46 kg
Hmotnost včetně Li-Ion baterie		0,67 kg - 0,84 kg
Zdroj napájení		Akumulátor/USB nabíječka Makita
Jmenovité napětí		Stejnoseměrný proud. 10,8 V - 12 Vmax, stejnosměrný proud, příkon 5 V
Rozměry (D x Š x V)		112 x 61 x 102 mm (4,41 x 2,40 x 4,01 palce)
Provozní teplota (přístroj)		-10...+50 °C (+14...+122 °F)
Skladovací teplota (přístroj)		-25...+70 °C (-13...+158 °F)
Šířka laserové čáry ve vzdálenosti 5 m		< 2 mm (<0,08 palce)
Závit staviva		1/4" (+ 5/8" s adaptérem)
Impulzní výkon pro přijímač		Ano, automatický

* v závislosti na světelných podmínkách


Upozorňujeme, že:


- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Specifikace se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na nastavci(-ích) a přídatných(-ém) zařízení(-ch), včetně akumulátoru. Nejlehčí a nejtěžší kombinace dle EPTA-Procedure 01/2014 jsou uvedeny v tabulce níže.
- V závislosti na regionu vašeho bydliště nemusí být některé akumulátory k dispozici.

VAROVÁNÍ

Používejte pouze výše uvedené akumulátory.
Použití jiných akumulátorů může způsobit nebezpečí zranění anebo požáru.

Úvod

 Před prvním použitím výrobku je třeba, aby si uživatelé důkladně přečetli bezpečnostní pokyny (viz [Bezpečnostní pokyny](#)) a uživatelskou příručku.

 Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby všichni uživatelé těmto pokynům porozuměli a dodržovali je.


Použité symboly mají následující význam:

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo neúmyslný způsob použití, jenž může mít za následek smrt nebo vážné zranění.


UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace či neúmyslné způsoby použití, jež by mohly mít za následek méně závažná zranění, nezanedbatelné materiální či finanční ztráty a škody na životním prostředí.

 Důležité odstavce, jež je nutné dodržovat v praxi, neboť umožňují používání výrobku technicky správným a efektivním způsobem.

Nivelační zámek

Nivelace odblokována

 V odblokované poloze se přístroj automaticky sám vyrovná v rozsahu náklonu. (viz [Technické údaje](#))



Nivelace zablokována

Otočte nivelačním zámkem za účelem přepravy nebo nakloňte jej mimo samovyrovňovací rozsah. V zablokovaném stavu se kyvadélko zafixuje a samovyrovňovací funkce je vypnuta. Laser v tomto případě bliká každých 5 s.



Laserový přijímač

Chcete-li laserové čáry rozeznat na velké vzdálenosti nebo za nepříznivých světelných podmínek, lze použít laserový přijímač.



Doporučujeme laserový přijímač Makita LDX1.



Li-Ion baterie

Nasazení a sejmutí akumulátoru

UPOZORNĚNÍ

Před nasazením či sejmutím akumulátoru nářadí vždy vypněte.

UPOZORNĚNÍ

Při nasazování či snímání akumulátoru pevně držte nářadí i akumulátor. V opačném případě vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z rukou a mohlo by dojít k jejich poškození či ke zranění.



Chcete-li akumulátor sejmout, vysuňte jej se současným přesunutím tlačítka (1) na přední straně akumulátoru.

Při nasazování akumulátoru vyrovnejte jazýček na bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte akumulátor na místo. Akumulátor zasuňte na doraz, až zacvakne na své místo. Není-li tlačítko zcela zajištěno, uvidíte na jeho horní straně červený indikátor (2).

UPOZORNĚNÍ

Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl červený indikátor vidět. Jinak by mohl akumulátor ze zařízení vypadnout a způsobit zranění obsluze či přihlížejícím osobám.

UPOZORNĚNÍ

Akumulátor nenasazujte násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správně.

UPOZORNĚNÍ

Připojení pomocí špatného adaptéru může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobené nesprávným užíváním se nevztahuje záruka. Používejte pouze schválené USB adaptéry akumulátorů a kabely Makita. Neschválené produkty mohou poškodit přístroj.


Použití USB adaptéru (volitelně)



Akumulátory Makita CXT

Indikace zbývajcí kapacity akumulátoru

i Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem



Stisknutím tlačítka kontroly (2) na akumulátoru zjistíte zbývajcí kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru (1) se na několik sekund rozsvítí a zobrazí zbývajcí kapacitu:

	75% - 100%
	50% - 75%
	25% - 50%
	0% - 25%

i Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí.

Tlačítko ZAP/Nastavit



Pokud je přístroj uzamčen, stiskněte 3krát tlačítko laseru a vypněte jej:



Snížení jasu




Funkce s neuzamčenou nivelací


Svislé a vodorovné čáry



Vodorovná čára



Svislá čára




Funkce s uzamčenou nivelací


Vodorovná čára



Svislá čára



Vodorovná čára vychýlená



L-adaptér



Přístroj nasadíte na L-adaptér a upevníte jej pomocí závitů.

i L-adaptér nelze používat, pokud je vložen akumulátor BL1040B nebo BL1041B.

Zarovnání svislých laserových čar



Otočte přístroj o 360° a nastavte svislou čáru.

PRO L-adaptér (volitelné příslušenství)




Přístroj nasadíte na PRO L-adaptér a upevníte jej pomocí závitů.

Otočte přístroj o 360° a nastavte svislou čáru.

i PRO L-adaptér nelze používat, pokud je vložen akumulátor BL1040B nebo BL1041B.



Držák na stěnu (volitelné příslušenství)



Otočte seřizovacím knoflíkem držáku na stěnu a povolte a poté zajistěte šoupátko pro přesné seřízení vodorovné čáry do požadované referenční úrovně.

i Držák na stěnu je samostatná položka, která se nedodává společně s výše zobrazeným L-adaptérem.

Různé fixační aplikace




Lasер	LED dioda	Příčina	Oprava
ZAPNOUT	Svítil zeleně	Normální stav	-
ZAPNOUT	Bliká zeleně	Normální stav, laser je nastaven na menší jas	OK - nebo stiskněte a přidrže po dobu 2 sekund tlačítko ZAP/NASTAVIT pro silný laserový paprsek
ZAPNOUT	Svítil červeně	Přístroj má nízký výkon	Změňte napájení
VYPNOUT	Svítil červeně 5 sekund, pak se vypne	Vybitá baterie	Změňte napájení
VYPNOUT	Bliká červeně	Výstraha teploty	Zchladte, nebo zahřejte přístroj
Bliká	Svítil červeně	Přístroj je mimo rozsah samonivelace a nemá dostatečný výkon	Změňte napájení
Bliká	Bliká červeně	Přístroj je mimo samonivelaci	Poloha přístroje je téměř vodorovná
Bliká každých 5 sekund	Svítil červeně	Nivelační zámek je připraven k použití a přístroj nemá dostatečný výkon	Změňte napájení
Bliká každých 5 sekund	Svítil zeleně	Normální stav, je aktivován nivelační zámek	-
Bliká každých 5 sekund	Bliká zeleně	Nivelační zámek je aktivován a jas laseru je nastaven na nižší úroveň	-


- i** Pravidelně a zejména před důležitými měřeními kontrolujte přesnost přístroje. Před kontrolou přesnosti zkontrolujte [Nivelační zámek](#).

Nivelace

Kontrola přesnosti nivelace



Přístroj postavte na stativ do poloviny vzdálenosti mezi dvěma stěnami (A+B), které jsou cca 5 m od sebe. Aretační spínač umístěte do polohy „Uvolněno“. (viz [Nivelační zámek](#)). Přístroj namiřte na stěnu A a zapněte jej. Aktivujte vodorovnou laserovou čáru nebo laserový bod a vyznačte polohu čáry nebo bodu na stěně (A1). Přístroj otočte o 180° a zcela stejným způsobem vyznačte vodorovnou laserovou čáru nebo laserový bod na stěně (B1).



Pak přístroj umístěte ve stejné výšce co nejbližší ke zdi A a opět vyznačte vodorovnou laserovou čáru nebo laserový bod na stěně A (A2). Přístroj znovu otočte o 180° laserem vyznačte na stěně B (B2). Změřte vzdálenosti mezi vyznačenými body A1-A2 a B1-B2. Vypočítejte rozdíl těchto dvou měření.


$$|(A1 - A2) - (B1 - B2)| \leq 2 \text{ mm}$$

Jestliže rozdíl nepřesahuje 2 mm, pak je přístroj v rozmezí tolerance.

- i** Je-li váš přístroj mimo uvedenou toleranci, obraťte se na místního prodejce nebo na autorizovaného distributora Makita.


Svislá a vodorovná čára

Kontrola přesnosti vodorovné čáry



Aretační spínač umístěte do polohy „Uvolněno“. (viz [Nivelační zámek](#)). Přístroj umístěte cca 5 m od stěny. Přístroj namiřte na stěnu a zapněte jej. Aktivujte laserovou čáru a vyznačte průsečík nitkového kříže laseru na stěně. Přístrojem otáčejte doprava a pak doleva. Pozorujte vertikální odchylku vodorovné čáry od značky. Jestliže rozdíl nepřesahuje 3 mm, pak je přístroj v rozmezí tolerance.

Kontrola přesnosti svislé čáry



Aretační spínač umístěte do polohy „Uvolněno“. (viz [Nivelační zámek](#)). Pro srovnání použijte olovňici a upevněte ji co nejbližší ke stěně vysoké cca 3 m. Přístroj umístěte do vzdálenosti cca 1,5 m od zdi do výšky cca 1,5 m. Přístroj namiřte na stěnu a zapněte jej. Přístroj otočte a srovnajte jej se spodkem svislice. Nyní určete maximální odchylku laserové čáry od vrcholu svislice. Jestliže rozdíl nepřesahuje 2 mm, pak je přístroj v rozmezí tolerance.



Je-li váš přístroj mimo uvedenou toleranci, obraťte se na místního prodejce nebo na autorizovaného distributora Makita.

Přístroj nikdy neponořujte do vody. Nečistoty otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. S přístrojem zacházejte se stejnou péčí jako s brýlemi nebo fotoaparátem. Upuštění nebo násilné třesení s přístrojem jej mohou poškodit. Než začnete přístroj používat, zkontrolujte, zda není jakkoli poškozen. Pravidelně kontrolujte **přesnost nivelace** přístroje.

Pro zaručení co nejlepší přesnosti a viditelnosti pravidelně čistěte optiku vašeho přístroje. Odfoukněte tedy prach ze skel, aniž byste se optiky dotýkali prsty. V případě potřeby použijte měkký vlhký hadřík a trochu čistého alkoholu.

Abyste se vyhnuli nesprávnému měření, pravidelně čistěte adaptéry. Lze to provést také dle navrhovaného doporučení. Zvláště rozhraní mezi adaptérem a přístrojem by mělo být vždy čisté, aby se s přístrojem dalo snadno otáčet. K čištění magnetického povrchu můžete použít stlačený vzduch nebo modelovací hmotu.

Pokud zařízení zmokne, vždy jej před opětovným vložením do obalu vysušte (max. 70 °C / 158 °F).



Osoba odpovědná za přístroj musí zajistit, aby všichni uživatelé těchto pokynů porozuměli a dodržovali je.

Oblasti odpovědnosti

Odpovědný výrobce originálního zařízení:

Makita Corporation Anjo, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Aichi 446-8502, Japonsko
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
Internet: www.makita.com

Výše uvedená společnost odpovídá za dodávku výrobku včetně uživatelské příručky v naprosto bezpečném stavu.

Výše uvedená společnost nenese odpovědnost za příslušenství jiných výrobců.

Odpovědnost osoby pověřené obsluhou přístroje:

1. Obsluha odpovídá za porozumění bezpečnostním pokynům k výrobku a pokynům v uživatelské příručce.
2. Seznámit se s platnými bezpečnostními předpisy pro předcházení úrazům.
3. Obsluha vždy zamezí přístupu nepolaných osob k výrobku.

Povolené použití

1. Projekce vodorovných a svislých laserových čar

Zakázané použití

1. Používání přístroje bez obeznamení se s pokyny
2. Použití mimo stanovené meze
3. Vyřazení bezpečnostních systémů z činnosti a odstranění informativních a výstražných štítků
4. Otevření zařízení pomocí nástrojů (šroubováky atd.)
5. Provádění úprav nebo adaptací přístroje
6. Úmyslné oslňování okolních osob, taktéž ve tmě
7. Nedostatečné zajištění pracoviště při měření (např. při měření na silnicích, na staveništích atd.)

Nebezpečí při používání

VAROVÁNÍ

Dejte pozor na chybná měření, jestliže je přístroj vadný, upadl nebo byl nesprávně použit či pozměněn. Provádějte pravidelná zkušební měření. Zvláště pak po neobvyklém použití a před důležitými měřeními, v jejich průběhu i po nich.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nepokoušejte produkt sami opravit. V případě poškození kontaktujte místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Změny a opravy, které nejsou výslovně schváleny společností Makita/výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Laserové světlo je jasné a oslepující. Nemířte jim proto na letadla nebo vozidla z jakékoli vzdálenosti.

VAROVÁNÍ

Čárový laser a L-adaptér/PRO L-adaptér Makita by se neměly používat v blízkosti kardiostimulátoru kvůli integrovaným magnetům, které mohou ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

Práce s akumulátorovým nářadím a péče o něj

1. Nabíjení provádějte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem vést ke vzniku nebezpečí požáru.
2. Elektrické nářadí používejte pouze s určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vyvolat nebezpečí zranění a požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou propojit svorky akumulátoru. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
4. Při hrubém zacházení může z akumulátoru uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. Pokud elektrolyt zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc. Elektrolyt uniklý z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení pokožky.
5. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nářadí. U poškozených nebo upravených akumulátorů může dojít k neočekávanému chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko poranění

6. Akumulátor nebo nářadí nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Při vystavení žáru ohně nebo teplotám nad 130 °C může dojít k výbuchu.
7. Postupujte dle nabíjecích pokynů a akumulátor nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah specifikovaný v pokynech. Nesprávné nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Důležitá bezpečnostní upozornění pro akumulátor

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku využívajícím akumulátor.
2. Akumulátor nerozebírejte.
3. Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušete okamžitě práci. V opačném případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu.
4. Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:
 - (1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - (2) Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - (3) Nevystavuje akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký

- průtok proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i poruchu.
6. Neskladujte nářadí a akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).
7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili ani s ním nenaráželi.
9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají právním požadavkům na nebezpečné zboží. V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení. Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy. Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
11. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.
12. Akumulátor používejte pouze s výrobky specifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru do nevhodujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo upravených akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí a nabíječku Makita.

Tipy k zajištění maximální životnosti akumulátoru:

1. Akumulátor nabíjte dříve, než dojde k jeho úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.
2. Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor dobijte při pokojové teplotě od 10 °C do 40 °C (50 °F až 104 °F). Před nabíjením nechejte horký akumulátor vychladnout.

Limity používání



Viz část [Technické údaje](#). Příklad je určen k používání v prostorách trvale obývaných lidmi. Výrobek nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu ani v agresivním prostředí.

Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Vybité baterie nesmí být likvidovány jako komunální odpad. Pečujte o životní prostředí a baterie odevzdejte na sběrných místech ustanovených v souladu s národními nebo místními předpisy.



Výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Výrobek patřičně zlikvidujte v souladu s národními předpisy platnými ve vaší zemi. Dodržujte národní předpisy a doporučení.

Přeprava

Přeprava přístroje

Přístroj při přepravě nastavte vždy otočením pojistky do polohy „Zablokováno“ (viz [Nivelační](#)

[zámek](#)). Pro dopravu a přepravování měřicího přístroje použijte obal nebo odpovídající balení.



Elektromagnetická kompatibilita (EMC)


VAROVÁNÍ

Přístroj odpovídá nejprísnějším požadavkům příslušných norem a předpisů. Ačkolí nelze zcela vyloučit možnost rušení jiných přístrojů.

Klasifikace laseru



SK105D



SK105GD

Přístroj vytváří viditelné laserové paprsky, jež jsou vysílány z přístroje. Jedná se o laserový výrobek třídy 2 dle normy:

- IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnost zařízení laserových zařízení“

Produkty s laserem třídy 2

Do laserového paprsku se nedívejte ani jím bezdůvodně nemířte na jiné osoby. Ochranu očí obvykle zajistí reakce v podobě odvrácení se nebo reflex mrknutí oka.

VAROVÁNÍ

Přímý pohled do paprsku s optickými pomůckami (např. dalekohledem či teleskopem) může být nebezpečný.

UPOZORNĚNÍ

Pohled do laserového paprsku může ohrozit zrak.

Vlnová délka

SK105D: 635 +/- 5 nm (červená) /
SK105GD: 525 +/- 5 nm (zelená)

Maximální výstupní výkon zářivého toku pro klasifikaci

<1 mW

Trvání pulsu

45 - 70 μ s


Frekvence opakování pulsů

10 kHz

Čára vybočení paprsku

<200°

Označení



Obsah (ilustrace, popisy a technické údaje) podléhá změnám bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ

Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.

- USB adaptér
- Napájecí kabel
- Laserový přijímač LDX1
- Držák na stěnu
- Stativ
- Brýle pro práce s laserem
- Skladovací pouzdro
- Terčik
- Ruční řemínek
- Hliníková tyč
- PRO L-adaptér



Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.