


STANLEY®







FATMAX®








509213 - 09 PL

www.stanley.eu

FME790





Cel zastosowania

Stojak FME790 firmy Stanley Fat Max jest przeznaczony do pilarek ukosowych Stanley Fat Max. Nadaje się on zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy



Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.

- Przed pierwszym użyciem stojaka dokładnie i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwane wyrobu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu.
- Przechowuj niniejszą instrukcję.

Zastosowanie stojaka

Ze stojakiem tym zawsze obchodź się ostrożnie.

- Zabrania się używania stojaka przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym sprzętem.
- Stojak nie jest zabawką.
- Używaj stojaka tylko w suchym otoczeniu. Uważaj, by go nie zamoczyć.
- Nie zanurzaj stojaka w wodzie.
- Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.

Po użyciu

- Nieużywany stojak przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanego urządzenia.
- Przy transportowaniu stojaka w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu.

Kontrola i naprawy

- Przed użyciem stojaka sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie tego sprzętu.
- Nie używaj stojaka, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
- W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.

- Nie wymieniał ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.
- Gdyby brakowało jakichś elementów, zmontuj stojak dopiero po ich dostarczeniu i prawidłowym zamontowaniu.

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy stojaków do pilarek ukosowych

- Całkowicie zmontuj stojak i dokręć wszystkie niezbędne śruby. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy pilarka ukosowa jest dobrze osadzona. Niestabilny, wrażliwy stojak może się podczas pracy przesunąć, co grozi doznaniem poważnego urazu.
- Przed użyciem sprawdź, czy całe urządzenie jest ustawione na płaskim i mocnym podłożu. Niestabilna pilarka i stojak mogą się przewrócić, co grozi doznaniem poważnego urazu.
- Nigdy nie stawaj na pilarcie ani na stojaku i nie używaj ich jako drabiny lub rusztowania. Przewrócenie pilarki lub przypadkowe dotknięcie piły tarczowej grozi doznaniem poważnego urazu. Nie przechowuj żadnych materiałów na lub w pobliżu pilarki, co może skłonić do wspięcia się na pilarkę lub stojak, by ich dosięgnąć.
- Stosuj tylko nasze części zamienne, ponieważ inne stwarzają zagrożenie. Zgodnie z instrukcją dobrze zamocuj pilarkę ukosową na stojaku. Po zamontowaniu pilarki na stojaku ustaw ją i wypoziomuj, jak opisano w instrukcji obsługi.
- W żaden sposób nie przerabiaj stojaka i nie używaj go do innych celów, niż określone w instrukcji obsługi.
- Ciężki materiał może jednostronnie obciążać stojak. Dlatego zawsze zwracaj uwagę na prawidłowe podparcie przedmiotów obrabianych. Gdy ciężki element daleko wystaje poza podpórkę, nogi stojaka po przeciwnej stronie mogą się unieść wskutek nierównomiernego rozkładu ciężaru. Dobrze przytwierdź stojak po drugiej stronie, by zapobiec takiej sytuacji.

Ostrzeżenie! Pilarkę przyłącz do napięcia sieciowego dopiero po całkowitym zakończeniu montażu oraz dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi.

Pozostałe zagrożenia

Przy korzystaniu ze stojaka występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

- Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ ruchomych elementów.
- Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, pił tarczowych i akcesoriów.
- Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu sprzętu. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
- Pogorszenie słuchu.
- Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.

powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).

Elementy składowe

Urządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów.

1. Podpora wałkowa
2. Pokrętko ustalające podpory wałkowej
3. Dźwignia ustalająca nogi
4. Kołek zabezpieczający nogi
5. Wspornik
6. Uchwyt transportowy
7. Wysuwana szyna podporowa
8. Śruba zabezpieczająca

Zastosowanie

Przygotowanie stojaka (rys. A)

- ♦ Umieść stojak na podłodze z rozłożonymi do góry do góry nogami.
- ♦ Wciśnij kołek zabezpieczający (4) i obróć nogę aż do zatrzaśnięcia na swoim miejscu.
- ♦ Powtórz tę operację z pozostałymi trzema nogami.
- ♦ Ustaw stojak w pozycji roboczej.
- ♦ Sprawdź, czy stojak jest stabilny i czy zaskoczyły wszystkie kołki zabezpieczające.

Montaż podpór wałkowych (rys. rys. B i C)

Podpory wałkowe pomagają w równomiernym rozłożeniu ciężaru przedmiotu obrabianego podczas cięcia.

Zmontuj podpory wałkowe:

- ♦ Wkręć śruby zabezpieczające (8) w przewidziane dla nich otwory po obydwu stronach stojaka tak, jak pokazano na rysunku B.
- ♦ Osadź podpory wałkowe (1) w prostokątnych otworach po obydwu stronach stojaka (rys. C).
- ♦ Włóż i dokręć pokrętki ustalające (2) po obydwu stronach stojaka (rys. C).

Mocowanie pilarki ukosowej i wsporników (rys. rys. D, E, F i G)

Przygotowanie wsporników (rys. D)

- ♦ W każdy wspornik włóż dwie śruby (M8 x 60) z podkładkami (9).

Ostrzeżenie! Przed zamocowaniem na stojaku wyłącz pilarkę i odłącz ją od sieci. Niezamierzone uruchomienie maszyny podczas montażu grozi doznaniem urazu.

Dla zapewnienia stabilnej pracy pilarki przed użyciem przykręć ją do wszystkich czterech końców wsporników. Dopilnuj, by śruby nie wystawały poza stolik.

Przytwierdzenie pilarki ukosowej do wsporników (rys. E)

Pilarka zawiera cztery otwory, które pasują do otworów w wspornikach, patrz rysunek E.

- ♦ Ustaw wsporniki w pozycji roboczej.
- ♦ Unieś jedną stronę pilarki ukosowej i podłóż pod nią wspornik tak, by śruby z łbem walcowym i otwory do mocowania w pilarce ukosowej pokryły się ze sobą, jak pokazano na rysunku E.
- ♦ Tak osadź pilarkę na wsporniku, by śruby z łbem walcowym przeszły przez otwory do mocowania.
- ♦ Załóż podkładki i dokręć nakrętki (10).
- ♦ Powtórz te cztery operacje z drugim wspornikiem po drugiej stronie pilarki.
- ♦ Ustaw równolegle obydwie wsporniki. Mocno dokręć nakrętki odpowiednim kluczem.

Mocowanie zespołu pilarki ukosowej ze wspornikami na stojaku (rys. rys. F i G)

- ♦ Unieś pilarkę ze wspornikami i lekko przechyl ją do siebie.
- ♦ Przy przechylonej do siebie pilarce ukosowej zaczeep przednie krawędzie wsporników o przednią szynę, patrz rysunek F.

Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie poważnego urazu, przed osadzeniem tylnych końców wsporników upewnij się, czy przednie zagięte końce wsporników dobrze przylegają do przedniej szyny. Nieostrożność grozi utratą panowania nad zespołem maszyny ze wspornikami.

- ♦ Opuść maszynę, by tylne krawędzie wsporników oparły się na tylnej szynie (rysunek G).

Wskazówka: Mocno trzymaj pilarkę jedną ręką, dopóki nie zaciągniesz obydwu dźwigni.

- ♦ Sprawdź położenie pilarki i w razie potrzeby tak ją ustaw, by równomiernie rozłożyć ciężar maszyny na szynach, patrz rysunek G.
- ♦ Sprawdź, czy pilarka ukosowa jest dobrze zamocowana. Następnie dokręć cztery nakrętki mocujące pilarkę ukosową do wsporników.

Zdejmowanie pilarki ze stojaka

- ♦ Zwolnij dźwignię, by odblokować zespół pilarki ukosowej ze wspornikami.
- ♦ Unieś pilarkę znad tylnej szyny.
- ♦ Lekko przechyl pilarkę ukosową do siebie i wyśuń przednie końce wsporników z przedniej szyny stojaka, rysunek F.

Kontrola kompatybilności stojaka

Gdy pilarka jest przytwierdzona do stojaka:

- ♦ Sprawdź ustawienie i działanie pilarki. Pilarka ukosowa musi swobodnie działać przy cięciu prostopadłym pod kątem, cięciu ukosowym i cięciu kombinowanym w całym zakresie.
- ♦ Podpory wałkowe można ustawić na wysokości stolika pilarki ukosowej

Korzystanie z wysuwanych szyn podporowych (rys. rys. H i I)

- ♦ Wysuwane szyny podporowe pomagają przy cięciu długich przedmiotów obrabianych.

Wysuwanie szyn

- Poluzuj śrubę zabezpieczającą (8).
- Wsuń szynę podporową na żadaną odległość.
- Dokręć śrubę zabezpieczającą.
- Szynę można wysuwać tylko do zaznaczonego miejsca.

Regulacja wysokości podpór wałkowych

- Poluzuj pokrętko ustalające na końcu wysuwanej szyny podporowej, jak pokazano na rysunku I. Unieś podporę wałkową na wysokość stolika pilarki ukosowej.
- Mocno dokręć śrubę i powtórz tę operację z drugiej strony stojaka.

Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, sprawdź, czy podpory wałkowe są tak ustawione, że przedmiot obrabiany płasko przylega do stolika pilarki. Gdy przedmioty nie przylegają płasko do stolika, piła tarczowa może się zakleszczyć podczas cięcia.

Uchwyt transportowy (rys. J)

Uchwyt (6) służy do przeniesienia stojaka na miejsce pracy.

OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, nie składuj stojaka z przytwierdzoną do niej pilarką. Grozi to utratą kontroli nad urządzeniem.

Konserwacja

Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, regularnie sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tym podręczniku.

Ostrzeżenie: Stosuj wyłącznie identyczne części zamienne. Inne części stwarzają zagrożenie i mogą spowodować uszkodzenie stojaka.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego. Dostępne w handlu rozpuszczalniki w większości uszkadzają tworzywa sztuczne. Do usuwania brudu, pyłu, oleju i smaru itd. najlepsza jest czysta szmata.

Dane techniczne

		FME790
Długość	mm	1 120
Długość przy wyciągniętych szynach podporowych	mm	2 148
Wysokość	mm	994
Maksymalne obciążenie robocze	kg	185
Masa	kg	14,3

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego skutków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wynikających z obecności w tym sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu, takich jak skażenie środowiska na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do gleby lub wód gruntowych.

Stanley Fatmax

WARUNKI GWARANCJI

Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.
14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl



ZÁRUČNÍ LIST



KARTA GWARANCYJNA



JÓTÁLLÁSI JEGY



ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY
FATMAX

měsíců
 hónap

12
+
24

miesiące
 mesiacov

Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny	Podpis
Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye	Aláírás
Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel	Podpis
Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne	Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

FIXIT Hungary
Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: <http://rma.fixit-service.com>
E-mail: stanley@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
(22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis