




VÝMĚNA BATERIE

Když jsou baterie ve snímači vybité, zobrazí se na jeho LCD displeji ikona vybité baterie.

Vyměňte prosím baterie za nové.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Nevystavujte přístroj působení nadměrné síly nebo nárazům.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu světlu, prachu a vlhkosti.
- Neponořujte jej do vody.
- Chraňte jej před kontaktem s korozivními materiály.
- Nevhazujte přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotvírejte pouzdro a nemanipulujte se součástkami přístroje.
- Použitý přístroj a baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah provozní teploty:	-20 °C ~ 60 °C; -4 °F ~ 140 °F
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah zobrazení vlhkosti:	20% ~ 90% RH (relativní vlhkost)
Rozlišení vlhkosti:	1% RH (relativní vlhkost)
Frekvence VF přenosu:	433 MHz
Kanály dálkových snímačů:	3 kanály
Dosah VF přenosu:	maximálně 30 metrů
Napájení:	1,5 V, AA × 2 (doporučujeme alkalické baterie)
Rozměry:	65 (Š) × 100 (V) × 35 (H) mm

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem.

- LED indicator
 - Flashes when the remote unit is transmitting.
- LCD display to show the detected temperature or humidity of the sensor.
- Wall mounting holder 6. Battery compartment
- [**RESET**] key
 - Press to restart the sensor.
- [**CHANNEL**] slide switch
 - Assign the transmitter to Channel from 1 to 3.
- Battery compartment
 - Accommodates 2 × AA size batteries.

BEFORE USING THE OUTDOOR SENSOR

- Remove the battery door.
- Insert 2 × AA size batteries into the battery compartment. Make sure you insert them the right way according to the polarity information marked on the battery compartment.
- Replace the battery door.


The sensor will now start transmitting signals, and LED indicator flashes.

Note:

- Once the channel is assigned to a sensor, you can only change it by removing the batteries or resetting the sensor, you also need to press the [**SENSOR**] key on main unit to pair this sensor.
- Avoid placing the transmitter in direct sunlight, rain or snow.
- To avoid the wireless sensor and main unit pairing failure, please power up the sensor/s first, and then press [**RESET**] key on the main unit (no need on sensors).
- The building material and the position of the receiver and transmitter affect the effective range. So try various locations to obtain the best result.
- Place the units away from metal objects and electrical appliances to minimize the interference. Position the receiver and transmitter within the effective transmission range: 30m in usual circumstances.

TEMPERATURE AND HUMIDITY DISPLAY

The LCD of sensor will alternately display temperature and humidity in about every 4 seconds.



BATTERY REPLACEMENT

When the batteries in the sensor are low, the low battery icon will displayed on its LCD.

Please replace with new batteries.

IMPORTANT NOTE

- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or moist enviroment.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.
- Please dispose of used unit or batteries in an ecologically safe manner.

SPECIFICATION

Operating temperature range:	-20°C ~ 60°C-4°F ~ 140°F
Temperature resolution:	0.1°C
Display humidity range:	20% ~ 90% RH
Humidity resolution:	1% RH
RF transmission frequency:	433MHz
Remote sensors channel:	3 channels
RF transmission range:	maximum 30 meters
Power:	1.5V, AA × 2 (alkaline battery recommended)
Dimension:	65(W) × 100(H) × 35(D) mm

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical electronic equipment

waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.


The product meets EU requirements.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type SWS TH5051-5451-5551 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sencor.eu

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

The original version is in the Czech language.

Address of the manufacturer: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



- LED indikátor
 - Bliká, keď vzdialená jednotka vysiela.
- LCD displej na zobrazenie teploty a vlhkosti nameranej snímačom.
- Držiak na montáž na stenu 6. Priestor na batérie
- Tlačidlo [**RESET**]
 - Stlačte na reštart snímača.
- Posuvný prepínač [**CHANNEL**] (Kanál)
 - Nastavenie vysielača na kanál 1 až 3.
- Priestor na batérie
 - Na vloženie 2 batérií veľkosti AA.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM VONKAJŠIEHO SNÍMAČA



- Snímté kryt priestoru pre batérie.
- Vložte do priestoru na batérie 2 batérie veľkosti AA. Pri vkladaní dbejte na správnu polaritu batérií podľa označenia vnútri priestoru na batérie.
- Vráťte kryt batérie na svoje miesto. Snímač teraz spustí vysielaie signálu, LED indikátor bude blikať.

Poznámka:

- Hneď ako snímaču priradíte kanál, budete ho môcť zmeniť jedine vybratím batérií alebo resetovaním snímača. Budete takisto musieť stlačiť tlačidlo [**SENSOR**] na stanici, aby sa s ňou snímač spároval.
- Umiestnite snímač tak, aby bol chránený pred priamym slnkom, dažďom a snehom.
- Aby sa stanica s bezdrôtovým snímačom správne spárovala, zapnite najprv napájanie snímača/snímačov a potom stlačte tlačidlo [**RESET**] na stanici (snímač nie je nutné resetovať).
- Materiál budovy a vzájomná poloha prijímača a vysielača ovplyvňujú účinný dosah. Vyskúšajte rôzne stanovištia, aby ste docílili najlepší výsledok.
- Kvôli obmedzeniu vplyvu rušenia umiestnite obe jednotky ďalej od kovových predmetov a elektrických spotrebičov. Prijímač a vysielač umiestnite v rámci účinného dosahu: Za bežných podmienok je to 30 metrov.

ZOBRAZENIE TEPLOTY A VLHKOSTI

LCD displej snímača bude striedavo zobrazovať teplotu a vlhkosť s intervalom približne 4 sekundy.



- LED indikátor
 - Bliká, když vzdálená jednotka vysílá.
- LCD displej pro zobrazení teploty a vlhkosti naměřené snímačem.
- Držák pro montáž na stěnu 6. Prostor pro baterie
- Tlačítko [**RESET**]
 - Stisknete pro restart snímače.
- Posuvný přepínač [**CHANNEL**] (Kanál)
 - Nastavení vysílače na kanál 1 až 3.
- Prostor pro baterie
 - Pro vložení 2 baterií velikosti AA.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM VENKOVNÍHO SNÍMAČE


- Sundejte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie velikosti AA. Při vkládání dbejte na správnou polaritu baterií podle označení uvnitř prostoru pro baterie.
- Vraťte kryt baterie na své místo. Snímač nyní zahájí vysílání signálu, LED indikátor bude blikat.

Poznámka:

- Jakmile snímači přiřadíte kanál, budete jej moci změnit jediné vyjmutím baterií nebo resetováním snímače. Budete také muset stisknout tlačítko [**SENSOR**] na stanici, aby se s ní snímač spároval.
- Umístěte snímač tak, aby byl chráněn před přímým sluncem, deštěm a sněhem.
- Aby se stanice s bezdrátovým snímačem správně spárovala, zapněte nejprve napájení snímače/snímačů a pak stiskněte tlačítko [**RESET**] na stanici (snímač není nutno resetovat).
- Materiál budovy a vzájemná poloha přijímače a vysílače ovlivňují účinný dosah. Vyzkoušejte různá stanoviště, abyste docílili nejlepšího výsledku.
- Kvůli omezení vlivu rušení umístěte obě jednotky dále od kovových předmětů a elektrických spotřebičů. Přijímač a vysílač umístěte v rámci účinného dosahu: Za běžných podmínek je to 30 metrů.

ZOBRAZENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

LCD displej snímače bude střídavě zobrazovat teplotu a vlhkosť s intervalem přibližně 4 sekundy.



Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu SWS TH5051-5451-5551 sú kompatibilné so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

