








Zvláštní díl příslušenství:
Zvláštný díel príslušenstva:
Особая часть принадлежности:
Special part of accessories:
Spezieller Teil des Zubehörs:
Speciális tartozék-rész:
Accesoriu special:
Specjalny element wyposażenia:
Специальная принадлежность:
Specialios papildomos dalys:

1	294 - 304
2	302 - 312
3	310 - 320
4	318 - 328
5	326 - 336
6	334 - 344
7	342 - 352
8	350 - 360
9	358 - 368
10	366 - 376
11	374 - 384
12	382 - 402
x ←	H1



Az üzembe helyezéskor az elvárás köztudott, hogy enyhén rezgőhang léphet fel, amely nem befolyásolja a rendes működését, és a szelep fokozatos légtelénítésével lassan teljesen megszűnik. A szelep helytelen működését a N125 szűrő elduglása okozhatja, amelyet ilyen esetben ki kell emelni és meg kell tisztítani. Ezért nem javasolt, főleg házi vízművek esetében, apró szennyeződések tartalmazó víz használatát. A vizet könnyen eltávolítani, ha a szennyezett tartályokat 1+1,5 órás - minden konyhában alkalmazott, megszokott - 5%-os ecetoldattal merítjük. A szűrészedet szelep újraszerelésekor be kell tartani a rajz szerint tartozék-számszálítást. Az elvesztett vagy megsérült részeségység cseréje kizárólag a gyártó által kínált eredeti alkatrészekkel történhet, melyeket igényeile eladójánál. Ha a szerelés közben probléma merül fel, forduljon szakértő céghez.