

**fortum®**

4780215

## Křížový samonivelační 3D liniový laser / CZ

## Krížový samonivelačný 3D líniový laser / SK

**Önbeálló lézeres vízszintező, 3D keresztyonalas / HU**

## **Selbstnivellierender 3D Linienkreuzlaser / DE**



## Původní návod k použití

## **Preklad pôvodného návodu na použitie**


## Az eredeti használati utasítás fordítása

## **Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung**

CE





CZ / Obr.1, schéma promítaných rovin (3 D)  
SK / Obr. 1, schéma premietaných rovín (3 D)  
HU / 1. ábra. A vetített vonalak és síkok (3D)  
DE / Abb.1, Schema der projizierten Ebenen (3D)




CZ / Obr.2, příklady použití nivelačního laseru  
SK / Obr. 2, príklady použitia nivelačného lasera  
HU / 2. ábra. A keresztlézer felhasználási példái  
DE / Abb.2, Anwendungsbeispiele vom Nivellierlaser

Obr.3 / 3.ábra / Abb.3



Obr.4 / 4.ábra / Abb.4




Obr.5 / 5.ábra / Abb.5




Obr.6 / 6.ábra / Abb.6



Obr.7 / 7.ábra / Abb.7



Obr.8 / 8.ábra / Abb.8



Obr.9 / 9.ábra / Abb.9



Obr.10 / 10.ábra / Abb.10

## Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obrátte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.fortum.cz info@madalbal.cz Tel.: +420 577 599 777**

**Výrobce:** Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

**Datum vydání:** 7. 1. 2018

## I. Technické údaje

Číslo modelu/objednávací číslo	4780215
Paprsky laseru	3D <sup>1)</sup>
Barva laserového paprsku	červená
Max. doporučená vzdálenost zaměření	20 m <sup>2)</sup>
Přesnost nivelační horizontální a vertikální	± 0,2 mm/m
Max. odchylka sklonu přístroje pro automatickou nivelači	3°
Čas samonivelace	≤ 5 s
Krytí	IP 54
Závit pro připevnění na stativ	5/8" a 1 1/4"
Okolní teplota pro provoz	-10° ~+ 40°C
Vlnová délka laserového paprsku/bodu	635/680 nm
Výkon laserového paprsku	<1mW
Třída laseru	2
Plošný úhel rozpětí horizontálního paprsku	360° (celá rovina)
Plošný úhel rozpětí vertikálních paprsků	360° (celá rovina)
Hmotnost (bez baterii)	0,4 kg
Rozměry	100 × 80 × 110 mm
Stupeň znečištění dle EN 61010-1	2 <sup>3)</sup>
MOŽNOSTI NAPÁJENÍ <sup>4)</sup> :	
1) 3x nabíjecí baterie Ni-MH	1,2 V, velikost AA
2) Dodávaný síťový adaptér 230 V	výstup: 4,2 V DC, 1500 mA
3) Dodávaná nabíjecí Li-ion baterie	výstup: 3,7 V DC, 1150 mAh

- 1) Označení 3D vyjadřuje, že přístroj laserovými liniemi vymezuje celé 3 roviny. Jednu horizontální a dvě vertikální, které jsou kolmé na horizontální rovinu.
- 2) Max. vzdálenost měření závisí na intenzitě světla v prostoru. Uvedená max. doporučená vzdálenost platí pro interiéry za standardních světelných podmínek. Při intenzivním osvětlení je dosah paprsků kratší. Pro zlepšení viditelnosti laserové linie a tím i zvýšení dosahu zaměření lze použít přiložené brýle
- 3) Pouze nevodivé znečištění, přičemž přiležitostně se může vyskytnout dočasná vodivost způsobená orosením.
- 4) K napájení nelze použít nenabíjecí 1,5 V nenabíjecí baterie velikosti AA nebo výstup počítače, který má napětí 5 V DC.

## II. Charakteristika – účel použití



Samoniveláčka křížový liniový 3D laser **Fortum® 4780215** je určen k zajistění a kontrole svislých a vodorovných linií vzhledem k promítaným laserovým liniím a také celých rovin, protože přístroj promítá buď jednu celou horizontální rovinu a/nebo jednu nebo dvě celé svislé roviny (význam označení 3D).



Princip použití samoniveláčného laseru spočívá v tom, že pokud laserový přístroj není nakloněn více než 3° od vodorovné roviny, přístroj promítutými laserovými liniemi automaticky po ustálení vymezí vodorovnou rovinu/linii nebo svislou rovinu/linii (samonivelace). Pokud se poloha přístroje blíží k překročení 3° od vodorovné roviny, přístroj bude vydávat pterušovanou zvukovou signifikaci a laserové linií budou blikat. Při překročení úhlu sklonu přístroje o více než 3° samonivelace nebude možná.

► Přístroj lze připevnit na stativ s 5/8" nebo 1/4" závitem.

► Přístroj je dodáván v praktické tašce s pénovým uložením pro ochranu při manipulaci.

### PŘÍSTROJ LZE NAPÁJET TŘEMI NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY

- a) přímo sítovým adaptérem bez baterií (obr.7)
- b) třemi tužkovými **nabíjecími Ni-MH bateriemi 1,2 V velikosti AA (obr.8)**.
- c) dodávanou nabíjecí Li-ion baterií 3,7 V, která se zasune prostoru přístroje určeného pro baterie (obr.9).

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ K NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE JINÝM ZDROjem NAPĚtí**

- Použití 1,5 V tužkových nenabíjecích baterií velikosti AA nebo USB výstupu počítače může vést k poruše nebo poškození přístroje v důsledku vyššího napětí!

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Nabíjecí tužkové baterie Ni-MH 1,2 V velikosti AA a dodávanou baterii Li-ion baterii 3,7 V nelze nabíjet v laserovém přístroji prostřednictvím připojeného sítového adaptéra, který je připojen k laserovému přístroji.

v barvě laseru, upravit světelné podmínky v prostoru apod.). Brýle neslouží pro ochranu zraku před účinky laseru!

- Pouze nevodivé znečištění, přičemž přiležitostně se může vyskytnout dočasná vodivost způsobená orosením.
- K napájení nelze použít nenabíjecí 1,5 V nenabíjecí baterie velikosti AA nebo výstup počítače, který má napětí 5 V DC.

## III. Součásti a ovládací prvky

### Obr.3, pozice-popis

- Otočný demontovatelný podstavec
- Laserový přístroj
- Taška pro uložení a přenášení laserového přístroje s příslušenstvím
- Kabel s mikro USB koncovkou pro spojení baterie se sítovým adaptérem (obr. 10) nebo pro spojení přístroje se sítovým adaptérem (obr.7)
- Sítový adaptér
- Brýle pro lepší viditelnost laserového paprsku

### Obr.4, pozice-popis

- Tlačítko pro projekci horizontálního paprsku (roviny) („H“)
- Tlačítko pro projekci vertikálního paprsku (roviny) („V“)
- Mikro USB zásuvka pro připojení kabelu s mikro USB koncovkou pro napájení
- Provozní spínač
- Okénka výstupu laserových linií
- Úložný prostor baterií
- Závit 1/4" pro připevnění na stativ

### Obr.5, pozice-popis

- Šroub pro našroubování laserového přístroje na podstavec (viz. obr.6)
- Závit podstavce 1/4" pro připevnění na stativ
- Závit podstavce 5/8" pro připevnění na stativ
- Magnety pro uchycení podstavce s přístrojem na magnetický kov
- Vychytovatelné rameno podstavce
- Libela
- Závit podstavce 1/4" pro našroubování laserového přístroje na podstavec (viz. obr.6)

## IV. Napájení přístroje

Přístroj lze napájet třemi následujícími způsoby:

- přímo sítovým adaptérem bez baterií (obr.7)
- třemi tužkovými **nabíjecími Ni-MH bateriemi 1,2 V velikosti AA (obr.8)**
- dodávanou nabíjecí Li-ion baterií 3,7 V, která se zasune do prostoru přístroje určeného pro baterie (obr.9)

### NAPÁJENÍ SÍTOVÝM ADAPTÉREM

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím dodávaného sítového adaptéra ověřte, zda sítový adaptér není poškozen. Poškozený adaptér nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu za bezvadný originální kus dodávaný výrobcem.

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Přístroj lze napájet pouze dodávaným sítovým adaptérem. Použití jiného adaptéra může vést k poškození přístroje nebo k požáru či výbuchu v důsledku nevhodných výstupních parametrů napájeního adaptéra.
- K napájení nelze použít USB výstup počítače z důvodu vysokého napětí 5 V.**

- Pokud jsou v přístroji vloženy baterie, před připojením sítového adaptéra je vyměte (obr.4, pozice 6), poté mikro USB koncovku propojovacího kabelu zasuňte do mikro USB zásuvky přístroje a poté propojovací kabel spojte se sítovým adaptérem (obr.7).
- Před připojením sítového adaptéra do zásuvky s elektrickým napětím ověřte, zda napětí v zásuvce odpovídá rozsahu 100–240 V ~50 Hz. Sítový adaptér je určen pro používání v tomto rozsahu napětí.

- Sítový adaptér zasuňte do zásuvky s el. napětím. Na adaptéru bude svítit zelená kontrolka.

- 4) Po použití nejprve odpojte sítový adaptér od zdroje el. proudu a poté přístroj odpojte od sítového adaptéru.

## VLOŽENÍ/VÝMĚNA 1,2 V Ni-MH NABÍJECÍCH BATERIÍ VELEKOSTI AA

- Odkloute kryt úložného prostoru baterií přístroje a do každého prostoru určeného pro baterii vložte jednu 1,2 V nabíjecí Ni-MH baterii typu AA dle vyznačené polarity na krytu prostoru pro baterie (obr.8).

### A UPOZORNĚNÍ

- V případě výměny vyměňte obě baterie současně od stejněho výrobce a se stejnou kapacitou.
- Dbejte na to, aby vkládané baterie byly suché.

### A UPOZORNĚNÍ

- Použijte 1,5 V tužkových nenabíjecích baterií velikosti AA může vést k poruše nebo poškození přístroje v důsledku vyššího napětí!

## VLOŽENÍ/VÝMĚNA DODÁVANÉ NABÍJECÍ LI-ION 3,7 V BATERIE

- Před použitím 3,7 V Li-ion baterii nejprve nabijte dle postupu uvedeného v odstavci níže.
- Dodávanou nabíjecí Li-ion 3,7 V, vložte do úložného prostoru v souladu s vyznačenou polaritou dle obr.9.

## NABÍJENÍ DODÁVANÉ 3,7 V LI-ION BATERIE

- Li-ion baterii 3,7 V spojte s dodávaným sítovým adaptérem prostřednictvím propojovacího kabelu s mikro USB konektorem, který zasuňte do zásuvky v baterii dle obr.10.

### A UPOZORNĚNÍ

- Baterii nabíjete pouze dodávaným sítovým adaptérem. Použití jiného nabíjecího zařízení může

vést k výbuchu nebo požáru baterie v důsledku nevhodných nabíjecích parametrů. Použití USB počítačového výstupu k nabíjení není možné v důsledku vysokého napětí 5 V.

- Před připojením dodávaného sítového adaptéru do zásuvky s elektrickým napětím ověřte, zda napětí v zásuvek odpovídá rozsahu 100-240 V ~50 Hz a ověřte, zda sítový adaptér není poškozen. Poškozený adaptér nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu za bezvadný originální kus dodávaný výrobcem.
- Sítový adaptér zasuňte do zásuvky s napětím 100-240 V ~50 Hz.
  - Proces nabíjení je signalizován červeně svítící diodou na sítovém adaptéru a při plném nabité baterie svítí kontrolka zeleně.
- Po nabité baterie nejprve sítový adaptér odpojte od zdroje el. proudu a poté od baterie odpojte mikro USB konektor.

## V. Nastavení a použití přístroje

### A UPOZORNĚNÍ

- Před používáním přístroje si přečtěte celý návod k použití. Pokud přístroj komukoli půjčujete nebo prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití, zamezte poškození tohoto návodu.

### 1. Přístroj postavte na pevný vodorovný podklad nebo jej našroubujte na závit stativu (stativ není součástí dodávaného příslušenství).

Přístroj je rovněž možné našroubovat na závit podstavce dle obr.6 a používat jej s podstavcem, který lze s výhodou uchytit do požadované výšky bud prostřednictvím magnetu v případě magnetického podkladu nebo šroubů, hřebíku či jiného zavěšovacího prostředku. Pro správnou funkci přístroje je nutné, aby byl přístroj umístěn na vodorovné rovině

v rozsahu do 3°, jinak samonivelace přístroje nebude možná, což bude doprovázeno přerušovanou zvukovou signálizací při blikajících laserových paprscích. Součástí podstavce je libela (obr.5, pozice 6), pomocí které lze snadno zjistit a docílit správného využívání laserového přístroje, aby byl v rozsahu samonivelace. Přístroj bude v rozsahu samonivelace, pokud se bublina libely bude nacházet v místě středové teče.

### 2. Provozní spínač přístroje (obr.4, pozice 4) přepněte do pozice „ON“, tím dojde k automatické projekci horizontální roviny laserovou linií.

- Dotykem na tlačítko „H“ lze projekci horizontální roviny zhasnout nebo dotykem na tlačítko „V“ lze k zobrazení horizontální roviny postupně přidávat jednu nebo dvě svislé roviny kolmé na vymezenou horizontální rovinu. Pokud je horizontální rovina zhasnuta, dotykem na tlačítko „V“ lze zobrazenou pouze jednu svislou rovinu v jednom nebo druhém směru nebo obě současně, které se na stropě kříží.

### NIVELAČNÍ AUTOMATIKA

- Po zapnutí vyrovnává nivelační automatika přístroje odchylky laserových linii v rozsahu 3°.
- Nivelace je ukončena, jakmile se linky nepohybují.
- Po změně polohy se přístroj automaticky zniveliuje.
- V případě, že se laserový přístroj blíží k překročení odklonu 3° od vodorovné roviny, bude přístroj vydávat zvukovou signálizaci. Při překročení tohoto limitu budou laserové linky blikat za vydávání zvukové signálizace a automatická nivelační nebudou možná. Pokud se poloha přístroje vrátí zpět do rozmezí nivelačního rozsahu, laserové linky se opět automaticky zniveliují.

### A VÝSTRAHA

- Nikdy přístroj nepřenásejte, pokud není provozní spínač v pozici „OFF“, protože jinak není samonivelací mechanizmus zablokován a při přenášení přístroje by mohlo dojít k poškoze-


ní samonivelací mechaniky nebo k zasažení očí laserovým paprskem osoby nebo zvířete.

### 3. Pokud přístroj nebude používat, provozní spínač přepněte do pozice do „OFF“. Přepnutím provozního spínače do pozice „OFF“ dojde současně k zablokování samonivelacího mechanizmu přístroje.

## VI. Bezpečnostní pokyny

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO PŘÍSTROJE

- Zamezte používání přístroje dětmi, fyzicky, duševně nezpůsobilými osobami a nepoužívanými osobami. Dbejte na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Z přístroje neodstraňujte technický štítek.



- Nikdy se nedivejte do laserového paprusku. Mohlo by dojít k poškození zraku. Pokud dojde k zasažení očí laserovým paprskem, ihned zavřete oči a uhnete hlavou k linie paprusku. K ochraně očí před laserem nelze použít běžné ochranné prostředky zraku jako např. sluneční brýle s UV filtrem. Nikdy paprsek nedlejdte optickými přístroji.

### A VÝSTRAHA

- Při položení brýlí slouží k lepší viditelnosti laserových linii při větší intenzitě okolního světla, ale neslouží k ochraně očí před laserovým, slunečním a UV zářením apod.! Brýle zhoršují vnímání barev, nepoužívejte je v silničním provozu.
- Nikdy nesměřujte laserový paprsek na osoby, zvířata, ani sami na sebe.

- Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu či požáru, kde se vyskytují hořlaviny, hořlavé plyny nebo prach.
- Přístroj nerozberijte a žádným způsobem neu-pravujte.
- Nesmějte paprsek na odrazové plochy. Mohlo by dojít k odklonu paprsku a zasazení očí osob.
- Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Mohlo by dojít k zasazení očí.
- Přístroj nedávejte do blízkosti datových nosičů, kardiostimulátorů a přístrojů citlivých na magnetické pole. Magnetické pole by mohlo způsobit ztrátu dat, ohrozit život uživatele s kardiostimulátorem nebo poškodit citlivé přístroje.**
- Přístroj umistujte na stabilní povrch na bezpečném místě.
- Laserový přístroj je citlivě zařízení, proto jej chráňte před nárazy a neštětnou manipulací. Okénka výstupu laserových paprsků chráňte před rozbitím.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SÍŤOVÝ ADAPTÉR



Síťový adaptér (dále jen adaptér) chráňte před deštěm a vlhkem. Síťový adaptér lze používat pouze v uzavřených prostorách.

Adaptér je určen pouze k nabíjení dodávané 3,7 V Li-ion baterie nebo k přímému napájení laserového přístroje. Použití adaptéra k nabíjení jiných baterií či k napájení jiných přístrojů, může vést k požáru nebo výbuchu v důsledku nevhodných výstupních parametrů.

- Adaptér udržujte čistý.
- Před každým použitím adaptéra zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud zjistíte závadu, nápravu/náhradu zajistěte u prodávajícího, u kterého jste výrobek zakoupili.

- Adaptér nepoužívejte v prostředí s výbušnou a/nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí s vysokým nebezpečím výbuchu či požáru.
- Při nabíjení vždy zajistěte dostatečné větrání, neboť může dojít k úniku par či elektrolytu z akumulátoru, je-li akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení/poškození.
- Zásuvkovou vidlici chráňte před poškozením a udržujte ji čistou.
- Po ukončení nabíjení adaptér odpojte od zdroje el. proudu.
- Norma pro nabíječe baterií vyžaduje, aby v návodu k použití bylo uvedeno následující sdělení (platí pouze pro adaptér, nikoli pro laserový přístroj): „*Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čistění a údržbu prováděnou uživatelem nesmíjí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti sí se spotřebičem nesmějí hrát.*“


Necháváme však na rozumném závěření rodičů či doložízejících odpovědných osob, zda nechají své děti nebo výše uvedené indisponované osoby tento výrobek používat.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERII

- Baterii skladujte a nabíjejte v suchém prostředí a dbejte na to, aby se do ní nedostala voda.
- Nikdy baterii nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 °C.

- Baterii nabíjejte jen po dobu potřebnou k nabíjení-signalizace kontrolkou na nabíječce.
- Konektory baterie udržujte čisté a chráňte je před zanesením, deformací a před zkratováním přemostěním kontaktu kovovými předměty.
- Baterii chráňte před nárazy, vlnkostí a nikdy akumulátor neotvírejte či mechanicky nepoškozujte.
- Baterii nikdy nespalujte, nevhazujte do vody či životního prostředí, ale odevzdejte ji k ekologické likvidaci.
- Pokud dojde k poškození baterie a úniku elektrolytu v důsledku špatného zacházení, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Dojde-li k potížním pokožky, důkladně ji umyjte vodou. Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit zátný, popáleniny nebo polepániny. V případě zasazení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a ihned konzultujte s lékařem, v případě požáru ihned konzultujte s lékařem, v případě požáru ihned konzultujte s hasiči.
- Bezplatná záruční oprava se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku (skryté a vnitřní) a nevztahuje se na opotřebení výrobku v důsledku nadměrné zátěže či běžného používání nebo na poškození výrobku způsobené nesprávným používáním.

## VIII. Význam značení na štítku



	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Zařízení II. třídy ochrany.
	Pro použití pouze v interiéru. Chráňte před deštěm a vysokou vlhkostí.

	Zásuvka pro napájení stejnosměrným napětím.
	Laserové záření. Nedivejte se do svazku. Laserový zařízení třídy 2.
	Symbol elektroodpadu (viz dále).

Tabulka 1

## IX. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Výrobek obsahuje elektronické součásti, a proto podle evropské směrnice (EU) 2012/19 nesmí být vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdán na příslušných sběrných místech k ekologické likvidaci. Před likvidací přístroje z něj vyjměte baterie.
- Podle směrnice 2006/66 EC nesmí být baterie vyhozeny do směsného odpadu, ale musí být odevzdány na sběrných místech baterií k ekologické recyklaci, protože obsahují provozní náplň, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Informace o sběrných místech obdržíte na obecním úřadě.



## X. Záruční lhůta a podmínky (práva z vadného plnění)

- Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje dle zákona. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

## EU Prohlášení o shodě

### Předměty prohlášení-modely, identifikace výrobků:

**Fortum® 4780215**

Křížový samonivelační 3D laser

**Fortum® 4780215N**

Sítový adaptér

**Výrobce Madal Bal a.s.**

Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že vše popsané předměty prohlášení jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; (EU) 2014/35; Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



**Harmonizované normy  
(včetně jejich pozměňujících příloh,  
pokud existují), které byly použity k posouzení  
shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:**

EN 60825-1:2014; EN 61010-1:2010; EN 61326-1:2013;  
EN 50581:2012 (laserový přístroj)  
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-29:2004; EN 55014-1:2006  
do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;  
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 (sítový adaptér)  
EN 50581:2012 (laserový přístroj a sítový adaptér)

**Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě:**

Zlín 5.3.2019

Jméном společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř

člen představenstva společnosti

## Úvod

Vážený zákazník,

dále jsem za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobéný testom spoločnosťou, bezpečnosť a kvalita predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obrátte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.fortum.sk Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70**

**Distribútor pre Slovenskú republiku:** Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

**Výrobca:** Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 7.1.2018

## I. Technické údaje

Číslo modelu/objednávacie číslo	4780215
Lúče lasera	3D 1)
Farba laserového lúča	červená
Max. odporúčaná vzdialenosť zamerania	20 m 2)
Presnosť nivelačie horizontálnej a vertikálnej	± 0,2 mm/m
Max. odchyľka sklonu prístroja pre automatickú nivelačiu	3°
Čas samonivelácie	≤ 5 s
Krytie	IP 54
Závit na pripojenie na statív	5/8" a 1/4"
Okolitá teplota pre prevádzku	-10 ~ +40 °C
Vlnová dĺžka laserového lúča/bodu	635/680 nm
Výkon laserového lúča	< 1 mW
Trieda lasera	2
Plošný uhol rozpätia horizontálneho lúča	360° (celá rovina)
Plošný uhol rozpätia vertikálnych lúčov	360° (celá rovina)
Hmotnosť (bez batérií)	0,4 kg
Rozmery	100 × 80 × 110 mm
Stupeň znečistenia podľa EN 61010-1	2 <sup>3)</sup>
MOŽNOSTI NAPÁJANIA 4):	
1) 3x nabíjacia batéria Ni-MH	1,2 V, velkosť AA
2) Dodávaný sítový adaptér 230 V	výstup: 4,2 V DC, 1 500 mA
3) Dodávaná nabíjacia Li-ion batéria	výstup: 3,7 V DC, 1 150 mAh

- 1) Označenie 3D vyjadruje, že prístroj laserovými líniemi vymedzuje celé 3 roviny. Jednu horizontálnu a dve vertikálne, ktoré sú kolmé na horizontálnu rovinu.
- 2) Max. vzdialenosť merania závisí od intenzity svetla v priestore. Uvedená max. odporúčaná vzdialenosť platí pre interiéry za štandardných svetelných podmienok. Pri intenzívnom osvetlení je dosah lúčov kratší. Na zlepšenie viditeľnosti laserovej línie

a tým aj zvýšenie dosahu zamerania je možné použiť priložené okuliare vo farbe lasera, upraviť svetelné podmienky v priestore a pod. Okuliare neslúžia na ochranu zraku pred účinkami lasera!

- 3) Iba neodvídavé znečistenie, pričom príležitostne sa môže vyskytnúť dočasná vodivosť spôsobená rosojením.
- 4) Na napájanie nie je možné použiť nenabijacie 1,5 V batérie veľkosti AA alebo výstup počítača, ktorý má napätie 5 V DC.

## II. Charakteristika – účel použitia



Samoniveláčna križová línia 3D laser **Fortum® 4780215** je určený na zaistenie a kontrolu zvislých a vodorovných línií vzhľadom na premietané laserové línie a tiež celé roviny, pretože prístroj premetia buď jednu celú horizontálnu rovinu a/alebo jednu alebo dve celé zvislé roviny (význam označenia 3D).



Princíp použitia samoniveláčného lasera spočíva v tom, že ak laserový prístroj nie je naklonený viac než 3° od vodorovnej roviny, prístroj premietnutím laserovými líniemi automaticky po ustálení vymedzi vodorovnú rovinu/líniu alebo zvislú rovinu/líniu (samonivelácia). Ak sa poloha prístroja blíži k prekročeniu 3° od vodorovnej roviny, prístroj bude vydávať prerušovanú zvukovú signalizáciu a laserové línie budú blikáť. Pri prekročení uhla sklonu prístroja o viac než 3° samonivelácia nebude možná.

► Prístroj je možné pripojiť na statív s 5/8" alebo 1/4" závitom.

► Prístroj sa dodáva v praktickej taške s penovým úložiskom na ochranu pri manipulácii.

### PRÍSTROJ JE MOŽNÉ NAPÁJAŤ TROMI NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

- a) priamo sieťovým adaptérom bez batérií (obr. 7)
- b) troma tužkovými **nabijacími Ni-MH batériami 1,2 V veľkosti AA (obr. 8)**.
- c) dodávanou nabíjacou Li-ion batériou 3,7 V, ktorá sa zasunie do priestoru prístroja určeného na batériu (obr. 9).

### ⚠️ UPOZORNENIE K NAPÁJANIU PRÍSTROJA INÝM ZDROJOM NAPÁTIA

• Použitie 1,5 V tužkových nenabijiacich batérií AA alebo USB výstupu počítača môže viesť k poruche alebo poškodeniu prístroja v dôsledku vyššieho napäťia!

### ⚠️ UPOZORNENIE

• **Nabíjacie tužkové batérie Ni-MH 1,2 V veľkosti AA a dodávanú Li-ion batériu 3,7 V nie je možné nabíjať v laserovom prístroji prostredníctvom pripojeného sieťového adaptéra, ktorý je pripojený k laserovému prístroju.**

## III. Súčasti a ovládacie prvky

### Obr. 3, pozícia – popis

1. Otočný demontovateľný podstavec
2. Laserový prístroj
3. Taška na uloženie a prenášanie laserového prístroja s príslušenstvom
4. Kábel s mikro USB koncovkou na spojenie batérie so sieťovým adaptérom (obr. 10) alebo na spojenie prístroja so sieťovým adaptérom (obr. 7)
5. Sieťový adaptér
6. Okuliare na lepšiu viditeľnosť laserového lúča

### Obr. 4, pozícia – popis

1. Tlačidlo na projekciu horizontálneho lúča (roviny) („H“)
2. Tlačidlo na projekciu vertikálneho lúča (roviny) („V“)
3. Mikro USB zásuvka na pripojenie kábla s mikro USB koncovkou na napájanie
4. Prevádzkový spínač
5. Okienka výstupu laserových línií
6. Úložný priestor batérií
7. Závit 1/4" na pripevnenie na statív

### Obr. 5, pozícia – popis

1. Skrutka na naskrutkovanie laserového prístroja na podstavec (pozrite obr. 6)
2. Závit podstavca 1/4" na pripevnenie na statív
3. Závit podstavca 5/8" na pripevnenie na statív
4. Magnety na uchytenie podstavca s prístrojom na magnetický kov
5. Vychyľovateľné rameno podstavca
6. Libela
7. Závit podstavca 1/4" na naskrutkovanie laserového prístroja na podstavec (pozrite obr. 6)

## IV. Napájanie prístroja

Prístroj je možné napájať troma nasledujúcimi spôsobmi:

- a) priamo sieťovým adaptérom bez batérií (obr. 7)
- b) troma tužkovými **nabijacími Ni-MH batériami 1,2 V veľkosti AA (obr. 8)**

c) dodávanou nabíjacou Li-ion batériou 3,7 V, ktorá sa zasunie do priestoru prístroja určeného na batériu (obr. 9)

## NAPÁJANIE SIEŤOVÝM ADAPTÉROM

### ⚠️ UPOZORNENIE

• Pred použitím dodávaného sieťového adaptéra overte, či sieťový adaptér nie je poškodený. Poškodený adaptér nepoužívajte a zaistite jeho výmenu za bezchybný originálny kus dodávaný výrobcom.

### ⚠️ UPOZORNENIE

• Prístroj je možné napájať iba dodávaným sieťovým adaptérom. Použitie iného adaptéra môže viesť k poškodeniu prístroja alebo k požiaru či výbuchu v dôsledku nevhodných výstupných parametrov napájacieho adaptéra.

• **Na napájanie nie je možné použiť USB výstup počítača z dôvodu vysokého napäťia 5 V.**

1) Ak sú v prístroji vložené batérie, pred pripojením sieťového adaptéra ich vyberte (obr. 4, pozícia 6), potom mikro USB koncovku prepojovacieho kábla zasúňte do mikro USB zásuvky prístroja a potom prepojovaci kábel spojte so sieťovým adaptérom (obr. 7).

2) Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky s elektrickým napätiom overte, či napätie v zásuvke zodpovedá rozsahu 100 – 240 V ~ 50 Hz. Sieťový adaptér je určený na používanie v tomto rozsahu napäťia.

- 3) Sieťový adaptér zasuňte do zásuvky s el. napäťom. Na adaptéri bude svietiť zelená kontrolka.
- 4) Po použití najprv odpojte sieťový adaptér od zdroja el. prúdu a potom prístroj odpojte od sieťového adaptéra.

## VLOŽENIE/VÝMENA 1,2 V Ni-MH NABIJACÍCH BATÉRIÍ VEĽKOSTI AA

- Odklopte kryt úložného priestoru batérií prístroja a do každého priestoru určeného na batériu vložte jednu 1,2 V nabijaciu Ni-MH batériu typu AA podľa vyznačenej polarity na kryte priestoru na batérie (obr. 8).

### A UPOZORNENIE

- V prípade výmeny vymenite obe batérie súčasne od rovnakého výrobcu a s rovnakou kapacitou.
- Dbajte na to, aby vkladané batérie boli suché.

### A UPOZORNENIE

- Použitie 1,5 V tužkových nenabijacích batérií veľkosti AA môže viesť k poruche alebo poškodeniu prístroja v dôsledku vyššieho napäťia!

## VLOŽENIE/VÝMENA DODÁVANEJ NABÍJACEJ LI-ION 3,7 V BATÉRIE

- Pred použitím 3,7 V Li-ion batériu najprv nabite podľa postupu uvedeného v odseku nižšie.
- Dodávanú nabíjaciu Li-ion batériu 3,7 V vložte do úložného priestoru v súlade s vyznačenou polaritou podľa obr. 9.

## NABÍJANIE DODÁVANEJ 3,7 V LI-ION BATÉRIE

- 1) Li-ion batériu 3,7 V spojte s dodávaným sieťovým adaptérom prostredníctvom prepojovacieho kábla s mikro USB konektorm, ktorý zasuňte do zásuvky v batérii podľa obr. 10.

### A UPOZORNENIE

- Batériu nabíjajte iba dodávaným sieťovým adaptérom. Použitie iného nabíjacieho zariadenia môže viesť k výbuchu alebo požáru batérie v dôsledku nevhodných nabíjacích parametrov. Použitie USB počítačového výstupu na nabíjanie nie je možné v dôsledku vysokého napäťia 5 V.

- 2) Pred pripojením dodávaného sieťového adaptéra do zásuvky s elektrickým napäťom otverte, či napätie v zásuvke zodpovedá rozsahu 100 – 240 V ~ 50 Hz a overte, či sieťový adaptér nie je poškodený. Poškodený adaptér nepoužívajte a zaistite jeho výmenu za bezchybný originálny kus dodávaný výrobcom.
- 3) Sieťový adaptér zasuňte do zásuvky s napäťom 100 – 240 V ~ 50 Hz.
  - Proces nabíjania je signalizovaný červeno svietiacou diódou na sieťovom adaptéri a pri plnom nabítí batérie svieti kontrolka na zeleno.
- 4) Po nabítí batérie najprv sieťový adaptér odpojte od zdroja el. prúdu a potom od batérie odpojte mikro USB konektor.

## V. Nastavenie a použitie prístroja

### A UPOZORNENIE

- Pred používaním prístroja si prečítejte celý návod na použitie. Ak prístroj komukoľvek požičiavate alebo predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie, zamedzte poškodeniu tohto návodu.

1. Prístroj postavte na pevný vodorovný podklad alebo ho naskrutkujte na závit statív (statív nie je súčasťou dodávaného príslušenstva). Prístroj je tiež možné naskrutkovať na závit podstavca podľa obr. 6 a použiť ho s podstavcom, ktorý je možné s výhodou uchytíť do požadovanej výšky bud'

prostredníctvom magnetu v prípade magnetického podkladu alebo skrutiek, klinca či iného zavesovacieho prostriedku. Pre správnu funkciu prístroja je nutné, aby bol prístroj umiestnený na vodorovnej rovine v rozsahu do 3°, inak samonivelácia prístroja nebude možná, čo bude sprevádzané prerušovanou zvukovou signálizáciou pri blikačujúcich laserových lúoch. Súčasťou podstavca je libela (obr. 5, pozícia 6), pomocou ktorej je možné ľahko zistíť a docíliť správne vyrównanie laserového prístroja, aby bol v rozsahu samonivelácie. Prístroj bude v rozsahu samonivelácie, ak sa bublinka libely bude nachádzať v mieste stredovej bodky.

2. Prevádzkový spínač prístroja (obr. 4, pozícia 4) prepnite do pozície „ON“, tým dojde k automatickej projekcii horizontálnej roviny laserovou líniovou.
  - Dotykom na tlačidlo „H“ je možné projekciu horizontálnej roviny zhasniť alebo dotykom na tlačidlo „V“ je možné k zobrazenej horizontálnej rovine postupne pridať jednu alebo dve zvislé roviny kolmé na vymedzenú horizontálnu rovinu. Ak je horizontálna rovina zhasnutá, dotykom na tlačidlo „V“ je možné zobraziť iba jednu zvislú rovinu v jednom alebo druhom smere alebo obe súčasne, ktoré sa na stropie križia.

### NIVELAČNÁ AUTOMATIKA

- Po zapnutí vyrovňáva nivelačná automatika prístroja odchýlky laserových línii v rozsahu 3°.
- Nivelácia je ukončená, hneď ako sa linky nepohybujú.
- Po zmene polohy sa prístroj automaticky zniveluje.
- V prípade, že sa laserový prístroj blíži k prekročeniu odklonu 3° od vodorovnej roviny, bude prístroj vydávať zvukovú signálizáciu. Pri prekročení tohto limitu budú laserové línie blikat pri vydávaní zvukovej signálizácie a automatická nivelačia

nebude možná. Ak sa poloha prístroja vráti späť do rozmedzia nivelačného rozsahu, laserové línie sa opäť automaticky znivelujú.

### A VÝSTRAHA

- Nikdy prístroj neprenášajte, ak nie je prevádzkový spínač v pozícii „OFF“, pretože inak nie je samoniveláčny mechanizmus zablokovaný a pri prenášaní prístroja by mohlo dojst' k poškodeniu samoniveláčnej mechaniky alebo k zasiahnutiu očí laserovým lúcom osoby alebo zvieratá.
- 3. Ak prístroj nebude používať, prevádzkový spínač prepnite do pozície „OFF“. Preputným prevádzkového spínača do pozície „OFF“ dojde súčasne k zablokovaniu samoniveláčného mechanizmu prístroja.

## VI. Bezpečnostné pokyny

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE LASEROVÉHO PRÍSTROJA

- Zamedzte používaniu prístroja detmi, fyzicky, duševne nespôsobilými osobami a nepoučenými osobami. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Z prístroja neodstraňujte technický štitok.



- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča. Mohlo by dojst' k poškodeniu zraku. Ak dojde k zasiahnutiu očí laserovým lúčom, ihned zavrite oči a uhnite hlavou z línie lúča. Na ochranu očí pred laserom nie je možné použiť bežné ochranné prostriedky zraku, ako napr. slnečné okuliare s UV filtrom. Lúč nikdy nesledujte optickými prístrojmi.

## VÝSTRAHA

► Príložené okuliare slúžia na lepšiu viditeľnosť laserových línii pri väčšej intenzite okolitého svetla, ale neslúžia na ochranu očí pred laserovým, slnečným a UV žiareniom a pod.! Okuliare zhoršujú vnímanie farieb, nepoužívajte ich v cestnej premávke.

- Nikdy nesmerujte laserový lúč na osoby, zvieratá, ani sami na seba.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu či požiaru, kde sa vyskytujú horlaviny, horlavé plyny alebo prach.
- Prístroj nerobozberajte a žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nesmerujte lúč na odrazové plochy. Mohlo by dôjsť k odklonu lúca a zasiahnutiu očí osôb.
- Ak laser nepoužívate, vypnite ho. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu očí.
- Prístroj nedávajte do blízkosti dátových nosičov, kardiotimulátorov a prístrojov citlivých na magnetické pole. Magnetické pole by mohlo spôsobiť stratu dát, ohrozí život používateľa s kardiotimulátorom alebo poškodiť citlivé prístroje.
- Prístroj umiestňujte na stabilný povrch na bezpečnom mieste.
- Laserový prístroj je citlivé zariadenie, a preto ho chráňte pred nárazmi a nešetrnou manipuláciou. Okienka výstupu laserových lúčov chráňte pred rozbitím.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SIEŤOVÝ ADAPTÉR

- Sieťový adaptér (ďalej len adaptér) chráňte pred daždom a vlhkom. Sieťový adaptér je možné používať iba v uzavorených priestoroch.
- Adaptér je určený iba na nabijanie dodávanej 3,7 V Li-ion batérie alebo na priame napájanie laserového prístroja. Použitie adaptéra na nabijanie iných batérií alebo na napájanie iných prístrojov môže viesť k požiaru alebo výbuchu v dôsledku nevhodných výstupných parametrov.



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIU

- Batériu skladajte a nabíjajte v suchom prostredí a dbajte na to, aby sa do nej nedostala voda.
- Nikdy batériu nevystavujte priamemu slnečnému

- Adaptér udržujte čistý.
- Pred každým použitím adaptéra skontrolujte, či je v poriadku. Ak zistíte poruchu, nápravu/náhradu zaisťte u predávajúceho, u ktorého ste výrobok kúpili.
- Adaptér nepoužívajte v prostredí s výbušnou a/alebo horlavou atmosférou alebo v prostredí s vysokým nebezpečenstvom výbuchu či požiaru.
- Pri nabíjaní vždy zaistite dostatočné vetranie, pretože môže dôjsť k úniku pári či elektrolytu z akumulátora, ak je akumulátor poškodený v dôsledku zlého zaobchádzania/poškodenia.
- Zásuvkovú vidlicu chráňte pred poškodením a udržujte ju čistú.
- Po ukončení nabíjania adaptér odpojte od zdroja el. prúdu.
- Norma pre nabíjačku batérií vyžaduje, aby v návode na použitie bol uvedený nasledujúci oznam (platí iba pre adaptér, nie pre laserový prístroj):

*„Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú deti vykonávať, pokial nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.“*

*Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.“*

Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov či dozorujúcich zodpovedných osôb, či nechajú svoje deti alebo vyššie uvedené indisponované osoby tento výrobok používať.

žiareniu a teplotám vyšším než 50 °C.

- Batériu nabíjajte len čas potrebný na nabíjanie – signálizácia kontrolkou na nabíjačke.
- Konektory batérie udržujte čisté a chráňte ich pred zanesením, deformáciou a pred skratovaním premostením kontaktov kovovými predmetmi.
- Batériu chráňte pred nárazmi, vlnkostou a nikdy akumulátor neotvárajte či mechanicky nepoškodzujte.
- Batériu nikdy nespáľujte, nevhadzujte do vody či životného prostredia, ale odovzdajte ju na ekologickú likvidáciu.
- Ak dôjde k poškodeniu batérie a úniku elektrolytu v dôsledku zlého zaobchádzania, vyninite sa kontaktu s pokožkou. Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky, dôkladne ju umyte vodou. Tekutiny unikajúce z batérie môžu spôsobiť zápal, popáleniny alebo poleptanie. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vyplachnite čistou vodou a ihned konzultujte s lekárom, v prípade požitia ihned konzultujte s lekárom z hľadiska postupu.

## VIII. Význam označenia na štítku



	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Zariadenie II. triedy ochrany.
	Na použitie iba v interiéri. Chráňte pred daždom a vysokou vlhkosťou.

	Zásuvka na napájanie jednosmerným napäťom.
	Laserové žiarenie. Nepozerať sa do zväzku. Laserové zariadenie triedy 2.
	Symbol elektroodpadu (pozri ďalej).

Tabuľka 1

## IX. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajnera na triedený odpad.
- Výrobok obsahuje elektronické súčasti, a preto sa podľa európskej smernice (EÚ) 2012/19 nesmie vyhodiť do zmesového odpadu, ale musí sa odvodať na príslušných zbernych miestach na ekologickú likvidáciu. Pred likvidáciou prístroja vytiahnite z neho batérie.
- Podľa smernice 2006/66 EC sa nesmú batérie vyhodiť do zmesového odpadu, ale musia sa odvodať na zbernych miestach batérií na ekologickú recykláciu, pretože obsahujú prevádzkové náplne, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Informácie o zbernych miestach dostanete na obecnom úrade.



## X. Záručná lehota a podmienky (práva z chybnejho plnenia)

- Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja podľa zákona. Ak o to kupujúci požiadá, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybnejho plnenia) v písomnej forme podľa zákona.



## EÚ Vyhlásenie o zhode

Predmety vyhlásenia – modely, identifikácia výrobkov:

**Fortum® 4780215**

Križový samonivelačný 3D laser

**Fortum® 4780215N**

Sietový adaptér

Výrobca **Madal Bal a.s.**

Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,

že vyššie opísané predmety vyhlásenia sú v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi  
Európskej únie: (EÚ) 2011/65; (EÚ) 2014/30;  
(EÚ) 2014/35; Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

**Harmonizované normy**

(vrátane ich pozmeňujúcich príloh,  
ak existujú), ktoré boli použité na posúdenie  
zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN 60825-1:2014; EN 61010-1:2010; EN 61326-1:2013;  
EN 50581:2012 (laserový prístroj)  
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-29:2004; EN 55014-1:2006  
do 28. 4. 2020/ potom EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;  
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 (sietový adaptér)  
EN 50581:2012 (laserový prístroj a sietový adaptér)

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode:

Zlín, 5. 3. 2019

V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř

člen predstavenstva spoločnosti

## Beveztő

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta ezt a termékünket!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

**www.fortum.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín Czech Közgyűrűság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivárm község (Magyarország)

Kiadás dátuma: 2018. 1. 7

## I. Műszaki adatok

Típusszám / rendelési szám	4780215
Lézersugár	3D 1)
Lézersugár színe	vörös
Max. ajánlott vetítési távolság	20 m 2)
Nivellálási pontosság, vízszintes és függőleges	± 0,2 mm/m
Max. készülék dőlésszög az automatikus nivelláláshoz	3°
Automatikus nivellálás ideje	< 5 másodperc
Védezettség	IP 54
Menet az állványhoz rögzítéshez	5/8" és 1/4"
Üzemelhetési környezeti hőmérséklet	-10° és + 40°C között
Lézersugár/pont hullámhossza	635/680 nm
Lézersugár teljesítménye	< 1 mW
Lézerosztály	2
Vízszintes lézersugár sugárzási szöge	360° (teljes sík)
Függőleges lézersugár sugárzási szöge	360° (teljes sík)
Tömeg (akkumulátor nélkül)	0,4 kg
Méret	100 × 80 × 110 mm
Szenyeződési fokozat az EN 61010-1 szerint	2 <sup>3)</sup>
TÁPELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEK 4):	
1) 3x töltethető elem Ni-MH	1,2 V, méret AA
2) Mellékelt hálózati adapter 230 V	kimenet: 4,2 V DC, 1500 mA
3) Mellékelt Li-ion akkumulátor	kimenet: 3,7 V DC, 1150 mAh

1) A 3D jelölés arra utal, hogy a készülék 3 síkot tud egyidejűleg kijelölni. Egy vízszintes és két függőleges síkot. A függőleges síkok merőlegesek a vízszintes síkra.

2) A max. vetítési távolság függ a környezeti megvilágítás intenzitásától. A maximalisan ajánlott vetítési távolság belseje és standard megvilágítási viszonyokra vonatkozik. Intenzív környezeti megvilágítás esetén a mérési távolság kisebb. A vetített lézervonal jobb láthatóságához, és a hatótávolság növeléséhez használja a mellékelt, lézerszínű

szemüveget, vagy a csökkentse a helyiségs megvilágításának az intenzitását stb. A mellékelt szemüveg nem védi meg a szemét a lézersugár hatásától!

3) Csatlakoztatásnál a készülékkel a mellékelt hálózati adapterrel kell csatlakoztatni. A hálózati adapterrel a készülékkel valamint a töltővel csatlakoztatni.

4) A készülék tápellátásához nem lehet hagyományos 1,5 V-os AA elemeket, valamint USB adaptort használni (5 V), mivel ezek feszültsége nagyobb, mint a készülék tápfeszültsége!

## II A készülék jellemzői és rendeltetése



A Fortum® 4780215 önbéáló 3D kerestélzére által vetített vonalakkal vízszintes és függőleges síkokat lehet kijelölni, ellenőrizni lehet a tárgyak vízszintes és függőleges beállítását. A készülék a teljes vízszintes sík mellett egy vagy két teljes függőleges síkot is ki tud vetíteni (3D jelölés értelmében).



Az önbéáló kerestélzére, amennyiben a készülék függőleges dölésszöge nem több 3°-nál, akkor automatikusan beállíthatja a vízszintes és függőleges helyzetbe, majd az automatikus nivellálás után vízszintes és függőleges vonalakat/síkokat vetít ki. Amennyiben a készülék dölésszöge közelít a 3°-os dölésszöghöz, akkor a készülék szaggatott hangjelzést ad ki, és a vetített vonalak villognak. Amennyiben a készülék dölésszöge túllépi a 3°-os dölésszöget, akkor az automatikus nivellálás nem működik.

⇒ A készülék állványra szerelhető, az 5/8" és 1/4" menetek segítségével.

⇒ A készülékhez praktikus, a készüléket mozgatás és tárolás közben védő szivacs betéttel ellátott táska is tartozik.

### A KÉSZÜLÉKET HÁROM FÉLE MÓDON LEHET TÁPFESZÜLTÉSGEL ELLÁTNI:

a) a mellékelt hálózati adapter csatlakoztatásával, akkumulátorok nélkül (7. ábra)

b) három **tölthető, 1,2 V-os AA méretű Ni-MH akkumulátorral** (8. ábra)

c) a készülékhez mellékelt 3,7 V-os Li-ion akkumulátor egységgel, amelyet az akkumulátor tartóba kell betenni (9. ábra).

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN!

• A készülék tápellátásához nem lehet 1,5 V-os hagyományos AA ceruzaelemeket, valamint USB adaptereket használni, mivel ezek feszültsége nagyobb, mint a készülék névleges tápfeszültsége! A készülék meghibásodhat!

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

• A töltethető 1,2 V-os Ni-MH AA típusú ceruza akkumulátorokat, valamint a 3,7 V-os Li-ion akkumulátor egységet sem lehet a készülékben feltölteni (a csatlakoztatott adapter segítségével).

## III. A készülék részei és működtető elemei

### 3. ábra. Téteszámok és megnevezések

- Forgó és leszerelhető tartó
- Keresztnonal lézer készülék
- Táska a készülék és tartozékoknak a tárolásához és szállításához
- Micro USB csatlakozós kábel az adapter és az akkumulátor egység csatlakoztatásához (10. ábra), valamint az adapter készülékhez csatlakoztatásához (7. ábra)
- Hálózati adapter
- Szemüveg a lézersugár jobb láthatóságához

### 4. ábra. Téteszámok és megnevezések

- Vízszintes vonal és síkvítés gomb („H“)
- Függőleges vonal- és síkvítés gomb („V“)
- Micro USB aljzat a micro USB kábel csatlakoztatásához
- Működtető kapcsoló
- Lézervonal vetítő nyílás
- Akkumulátor tartó
- 1/4"-os menet az állványhoz rögzítéshez

### 5. ábra. Téteszámok és megnevezések

- Csavar a készülék talphoz rögzítéséhez (6. ábra)
- 1/4"-os menet az állványhoz rögzítéshez
- 5/8"-os menet az állványhoz rögzítéshez
- Állandó mágnesek a tartó és a készülék vas felületekhez való rögzítéséhez
- Kihajtott készüléktalp
- Vizmérők
- Csavar a készülék talphoz rögzítéséhez (6. ábra), 1/4"-os menettel

## IV. A készülék tápellátása

A készüléket három féllel mondan lehet tápfeszültséggel ellátni:

- a) a mellékelt hálózati adapter csatlakoztatásával, akkumulátorok nélkül (7. ábra)
- b) három **tölthető, 1,2 V-os AA méretű Ni-MH akkumulátorral** (8. ábra)
- c) a készülékhez mellékelt 3,7 V-os Li-ion akkumulátor egységgel, amelyet az elemtártóból kell betenni (9. ábra).

### TÁPELLÁTÁS HÁLÓZATI ADAPTERRŐL

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

• A hálózati adapter használata vétele előtt ellenőrizze le az adapter sérvélesmentességét. Ha az adapter sérült, akkor azt ne használja, válasszon új és eredeti adaptort.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

• A készüléket csak a mellékelt adapterrel lehet a hálózatról táplálni. Más típusú és eltérő paraméterekkel rendelkező adapter a készülékben meghibásodást okozhat, illetve az eltérő paraméterek miatt akár tüzet vagy robbanást is előidézhet.

• A készüléket nem szabad hagyományos USB aljzathoz (adapterhez) csatlakoztatni, mert az 5 V-os feszültség nagyobb, mint a készülék tápellátásához szükséges tápfeszültség.

1) Amennyiben a készülékben akkumulátor található (4. ábra, 6-tól) akkor azt vegye ki, majd a micro USB kábelet csatlakoztatása a készülékhez és a hálózati adapterhez (7. ábra).

2) A hálózati adapter elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típuscímknél feltüntetett tápfeszültségnak (100-240 V, 50 Hz). A hálózati adaptort csak az előző feszültségtartományhoz lehet csatlakoztatni.

- 3) A hálózati adaptert csatlakoztassa a fali aljzathoz. Az adapteren zöld LED kapcsol be.
- 4) A használat befejezése után először a hálózati adaptert húzza ki a fali aljzatból, majd az adapter vezetékét húzza ki a készülékből.

## 1,2 V-OS Ni-MH, AA TÖLTHETŐ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

- Vegye le az elemtárt fedelét, és tegyen az elemtártóba 1,2 V-os, AA típusú töltethető Ni-MH akkumulátorokat, ügyeljen a helyes polaritásra (8. ábra).

### FIGYELMEZTETÉS!

- Csak azonos típusú és kapacitású, valamint azonos gyártótól származó akkumulátorokat tegyen a készülékebe.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok százros legyenek.

### FIGYELMEZTETÉS!

- A készülék tápellátásához nem lehet 1,5 V-os vagyományos AA ceruzaelemeket, mivel ezek feszültsége nagyobb, mint a készülék névleges tápfeszültsége! A készülék meghibásodhat!

## Li-ION 3,7 V-OS AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

- A 3,7 V Li-ion akkumulátorokat a használatba vétel előtt töltse fel (lásd a következő fejezetben).
- A mellékelt és feltöltött Li-ion 3,7 V-ös akkumulátort tegye az akkumulátor tartóba, ügyeljen a helyes polaritásra (9.ábra).

## A KÉSZÜLKHEZ MELLÉKELT 3,7 V-OS LI-ION AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

- 1) A 3,7 V-os Li-ion akkumulátor a készülékhez mellékelt micro USB aljzattal szerelt kábelrel csatlakoztatva a hálózati adapter vezetékéhez (lásd a 10. ábrát).

### FIGYELMEZTETÉS!

- Az akkumulátor csak a mellékelt adaptorról lehet feltölteni. Más gyártóktól származó vagy eltérő típusú adapter használata balesetet (pl. tüzet, robbanást) okozhat (az eltérő kimeneti paraméterek miatt). Az akkumulátor nem szabad hagyományos USB aljzatról feltölteni, mert az 5 V-os kimeneti feszültség nagyobb, mint az akkumulátor feltöltéséhez szükséges tápfeszültség.
- 2) A hálózati adapter elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típusícmén felníntetett tápfeszültségeknek (100-240 V, 50 Hz), illetve ellenőrizze le az adaptert sérülémentességeit is. Ha az adapter sérült, akkor azt ne használja, vásároljon új és eredeti adaptert.
- 3) Az adaptert csatlakoztassa 100-240 V ~ 50 Hz-es hálózathoz.
  - A töltést az adapteren található piros LED jelzi ki. Az akkumulátor feltöltése után a LED zöld színnel világít.
- 4) A töltés befejezése után először a hálózati adaptert húzza ki a fali aljzatból, majd az akkumulátorból húzza ki a micro USB kábelt.

## V. A készülék beállítása és használata

### FIGYELMEZTETÉS!

- A készülék használatba vétel előtt olvassa el a teljes használati útmutatót. Amennyiben a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékel együtt a jelen használati útmutatót is adják át.
- 1. A készüléket állítsa fel egy sík és szilárd lapra, vagy erősítse fel egy háromlábú állványra (az állvány nem tartozéka a készüléknek).

A készüléket a mellékelt tartóra is fel lehet szerelni (6. ábra). A tartót a mágnesek segítségével mágneszethető felületekhez lehet rögzíteni, vagy csavarok és triplik segítségével falra is fel lehet szerelni. A készülék megfelelő működéshez a felszerelt készülék döllésszöge (a függőlegeshez) nem lehet 3°-nál több, ellenkező esetben az önbéálás (nivellálás) nem fog működni, amit a készülék hangjelzéssel és a lézervonalak villogásával jelzi ki. A készülék tartójába egy libella is be van építve (5. ábra, 6-os tétel), amelynek a segítségével a készülék az önbéálás tartományába állítható be. Ha a buborék a középső részen található, akkor működni fog az önbéálás.

### 2. A készülék működtető kapcsolóját (4. ábra, 4-es tétel) kapcsolja ON állásba, a készülék bekapcsolja a vízszintes vonalat.

- A „H” gomb megnyomásával a vízszintes vonal kikapcsolható, illetve a „V” gomb nyomogatásával egymás után be lehet kapcsolni a függőleges vonalakat (sikokat), amelyek merőlegesek a vízszintes vonalaikra. Ha a vízszintes vétítés ki van kapcsolva, akkor a „V” gomb nyomogatásával egyik vagy a másik irányba, vagy mindenki irányba kivétítődik a függőleges vonal (a plafonon képez keresztet).

### NIVELLÁLÓ AUTOMATIKA

- Bekapcsolás után a készülék automatikusan beállítja a vízszintes és függőleges síkot, ha az eltérés  $\pm 3^\circ$ -on belül található.
- A beállítás akkor fejeződik be, ha a vonalak már nem mozognak.
- Ha a készüléket megmozdítja, akkor az automatikusan ismét végrehajtja a vízszintbe állítást.
- Amennyiben a készülék döllésszöge megközelíti vagy túlélpi a  $3^\circ$ -os döllésszöget, akkor a készülék hangjelzést ad ki. A  $3^\circ$ -os döllésszög túllépése esetén a vonalak villogni kezdenek, a készülék

hangjelzést ad ki, az automatikus vízszintbe állítást a készülék nem tudja végrehajtani. Amennyiben a készüléket visszaállítja az önbéálási tartományon belülre, akkor ismét megtörtenik a nivellálás.

### FIGYELEM!

- A készüléket ne szállítsa a működtető kapcsoló OFF állásba kapcsolása nélkül, mert az önbéáló mechanizmus csak kikapcsolt állandóban blokkol le. Ellenkező esetben készülék önbéáló mechanikája megsérülhet, vagy a mozgatott készülék által vetített lézersugár valakinek a szemébe világithat.
- 3. Amennyiben a készüléket nem használja, akkor a működtető kapcsolót kapcsolja OFF állásba. A működtető kapcsoló OFF állásba kapcsolásával az önbéáló mechanizmus is leblokkol.

## VI. Biztonsági utasítások

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A LÉZERES KÉSZÜLK HASZNÁLATÁHOZ

- A készülékkel gyerekek, magatagéretlen vagy szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A készülékről ne távolítsa el a műszaki adatokat tartalmazó címkét.



- Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba. Maradandó szemérfájdalom esetén színezhet. Ha a lézersugár a szemébe világít, akkor azonnal csukja be a szemet és a fejet is fordítsa el. A szem védelme

érdekelében viseljen lézer ellen védő szemüveget, az UV-szűrős vagy hagyományos napszemüveg azonban nem véd a lézersugarak ellen! A lézersugarat optikai műszer segítségével ne nézze.

## ⚠ FIGYELEM!

- A mellékelt szemüveg csak a vetített vonal láthatóságát javító szemüveg (intenzívbb környezeti megvilágítás esetén használható). Ez a szemüveg nem védi meg a szemét a lézersugár káros hatásától! Ez a szemüveg színzűrőt tartalmaz, ezért például autó vezetése közben nem használható.
- A lézersugarat emberekre vagy állatokra irányítani tilos.
- A készülékkel ne dolgozzon robbanásveszélyes helyen (gyúlékony folyadékok és gázok közelében, vagy poros levegőjű helyen).
- A készüléket ne szedje szét és ne próbálja megjavítani.
- A lézersugarat ne irányítsa tükrözödő felületek felé. A visszatükrözött lézersugár emberek vagy állatok szemébe kerülhet.
- Amennyiben a lézeres készüléket nem használja, akkor azt kapcsolja le. A felügyelet nélküli hagyott és bekapcsolt készülék maradandó szemsérülést okozhat.
- **A készüléket ne használja szírvítmus-szabályozó készülék közelében, illetve ne tároljon a készülék mellett adathordozó eszközöket, továbbá mágneses mezőkre érzékeny készülékeket. A mágneses mező hatásvesztést okozhat a memoriákban, veszélyeztetheti a szírvítmus-szabályozót viselő emberek életét, valamint zavarot okozhat az érzékeny készülékekben.**
- A készüléket stabil és biztonságos helyre állítsa fel.
- A lézeres készülék érzékeny alkatrészeit tartalmaz, ezért azt önmeg kell az ütésekkel, leesésekkel és azt csak óvatosan szabad mozgatni és szállítani. A lézersugár vetítő nyílásokat óvjá a sérülésekkel.

## A HÁLÓZATI ADAPTERHEZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A hálózati adaptort (továbbiakban csak: adaptert) védjé esőtől és nedvességtől. Az adaptert csak fedett helyiségben használja. 
- Az adaptort csak a készülékhez mellékelt 3,7 V-os Li-ion akkumulátor feltöltéséhez, vagy a készülék közvetlen tápellátásához lehet használni. Más típusú akkumulátorok töltése vagy más készülékek tápellátása esetén (a töltési paraméterek eltérése miatt), tűz vagy robbanás következhet be.
- Az Adapter tartsa tiszta.
- Az adapter használataba vétele előtt ellenőrizze le az adapter állapotát. Ha az adapter sérült vagy nem működik, akkor a készülék eladójánál vásároljon eredeti adaptort.
- Az adaptort ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyagok közelében, gyúlékony gázokat tartalmazó környezetben.
- Az akkumulátor töltése közben biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését, mert a hibás akkumulátorból elektrolit gáz szívárogat ki.
- Az adaptort dugaszált tartsa tiszta és sérülésgementes állapotban.
- A töltés befejezése után a hálózati adaptort húzza ki a fali aljzatból.
- A szabvány előírásai megkövetelik, hogy az akkumulátor-töltő (adapter) használati útmutatójában szerepeljen a következő információ (nem vonatkozik a lézeres készülékre):  
„A készüléket 8 évnél idősebb gyerek csak a készülék használáti utasítását ismerő és a készülék használatai felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerek csak felhőt személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.“

A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatait nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéséinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használáti utasítását ismerő és a készülék használatai felélosséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem járhat, azzal gyereknek nem járhatósznak.” Azonban mi a szülőkre vagy a felülesekkel vállaló felügyelő személyekre bízzuk annak az eldöntését, hogy a készüléket engedi-e gyereknek és a fenti korlátozások alá eső személyeknek használni.

## AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az akkumulátor csak száraz helyen tárolja és töltse fel, valamint ügyeljen arra, hogy azt akkumulátorba ne kerüljön víz.
- Az akkumulátor ne tegye ki közvetlen napsütésnek és 50°C feletti hőmérsékletnek.
- Az akkumulátor csak a töltés befejezésig töltse (a LED dióda mutatja a töltés állapotát).
- Az akkumulátor érintkezőit tartsa tiszta állapotban és védeje a szennyeződésekkelől, deformálódástól és rövidre zárástól.
- Az akkumulátor óvja az ütésekkel, leeséstől és nedvességtől, az akkumulátor ne próbálja meg szétszedni.
- Az akkumulátor túlzottan vagy vízbe dobni szigorúan tilos! Ne szennyezze a környezetünket! Az akkumulátor adja le gyűjtőhelyen újrafeldolgozáshoz.
- Amennyiben az akkumulátorból elektrolit szívárog ki, akkor azt ne érintse meg. Ha az elektrolit a bőrére került, akkor azt azonnal mosza le vízzel. Az akkumulátorból kifolyó folyadék maró sérülést, irritációt okozhat. Ha az elektrolit a szemébe került, akkor alaposan öblítse ki tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az akkumulátorokat vegye ki. A készülékben hagyott akkumulátorok folyékonyak.
- A készüléket tartsa tiszta, különösen ügyeljen a lézersugár vetítő üvegek tisztaságára. Ügyeljen arra, hogy a vetítő üvegen ne legyen por, szövetszál vagy zsírfolt.
- Ha szükséges, akkor a készüléket mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törlje meg.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz.
- A tisztításhoz szerves oldószeret (pl. acetont) vagy karcoló és agresszív anyagokat használni tilos. Ezek a készüléken maradandó sérüléseket okozhatnak.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos!
- Ha a termék a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor a reklámciót a terméket eladó üzletben nyújtás be.
- Ha a készüléket nem használja, akkor azt a mellékelt táskában tárolja. A készüléket a táskában tárolja és szállítsa, a készüléket védje az ütésekkel és az erős rezgésekkel.
- Amennyiben az eladó és a vevő kapcsolatában jelentkező vitát a felek nem tudják egymás között békés úton elrendezni, akkor a vevőnek jog van arra, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghöz forduljon. Ez a szervezet foglalkozik a fogyasztóvédelmi ügyekkel. További információkat a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség honlapján talál.
- A garancia csak a rejtegett (belül vagy külön) anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik, a használat vagy a termék nem rendeltetésszerű használataihoz, túlterheléséből vagy sérüléséből eredő kopásokra és elhasználódásokra, vagy meghibásodásokra nem.

## VII. Tisztítás és karbantartás

## VIII. A címkén található jelölések magyarázata



	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
	Megfelel az EU idevonatkozó előírásainak.
	II. védettségi osztályba sorolt készülék.
	Csak beltérben használható. Víztől és magas páratartalomtól óvja.
	Egyenfeszültséggel való tápellátás csatlakozó.
	Lézer berendezés. Ne nézzen a lézersugára. Lézer besorolása: 2. osztály.
	Elektromos hulladék jele (lásd lent).

1. táblázat

## IX. Hulladék megsemmisítés



- A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelkeltáva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A készülék megsemmisítése előtt abból az elemeket ki kell venni.

- A termék elemeket tartalmaz. A 2006/66/EK számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti előírások szerint az elemeket, a környezetük nem károsító újrahasznosításukat biztosító gyűjtőhelyen kell leadni. A szelkeltált hulladék gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.

## X. Garancia és garanciális feltételek (termékhiba felelősség)

- A termékre az eladástól számított 2 év garanciát adunk (a vonatkozó törvény szerint). Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a garanciális feltételekről (termékhiba felelősségről), akkor az eladó ezt az információt írásos formában köteles kiadni (a vonatkozó törvény szerint).

## EU Megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

Fortum® 4780215

Önbeálló keresztnyalas 3D lézer

Fortum® 4780215N

Hálózati adapter

A gyártó: Madal Bal a.s.

Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,

hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak: 2011/65/EU; 2014/30/EU.

2014/35/EU; Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a kizárlagos felülvizsgával vallaló gyártó adta ki.

**Harmonizáló szabványok (és módosított mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:**

EN 60825-1:2014; EN 61010-1:2010; EN 61326-1:2013;

EN 50581:2012 (lézeres készülék)

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-29:2004; EN 55014-1:2006 2020.4.28-ig / ezt követően EN 55014-1:2017;

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 (hálózati adapter);

EN 50581:2012 (lézeres készülék és hálózati adapter)

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma:

Zlín, 2019. 03. 05.

A Madal Bal, a.s. nevében:

Martin Šenkýř  
igazgatótanács tag

# Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie uns durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.

Das Produkt wurde Zuverlässigkeit-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

**www.extol.eu    servis@madalbal.cz**

Hersteller: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Tschechische Republik

Herausgegeben am: 7. 1. 2018

## I. Technische Daten

Modell-Nr./Bestell-Nr.	4780215
Modell-Nr./Bestell-Nr.	4780215
Laserstrahlen	3D <sup>1)</sup>
Laserstrahlenfarbe	rot
Max. empfohlener Messabstand	20 m <sup>2)</sup>
Nivelliergenauigkeit horizontal und vertikal	±0,2 mm/m
Max. Abweichung der Geräteneigung für automatische Nivellierung	3°
Selbstnivellierzeit	≤ 5 s
Schutztar	IP 54
Gewinde zur Befestigung am Stativ	5/8" a 1/4"
Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb	-10° ~+ 40°C
Wellenlänge vom Laserstrahl/-punkt	635/680 nm
Laserstrahleistung	<1mW
Laser-Klasse	2
Flächenwinkel der Horizontalstrahlspannweite	360° (ganze Ebene)
Flächenwinkel der Vertikalstrahlspannweite	360° (ganze Ebene)
Gewicht (ohne Batterien)	0,4 kg
Abmessungen	100 × 80 × 110 mm
Verschmutzungsgrad nach EN 61010-1	2 <sup>3)</sup>
SPEISUNGSOPTIONEN <sup>4)</sup> :	
1) 3x wiederaufladbare Ni-MH-Batterie	1,2 V, Gr. AA
2) Mitgelieferter Netzadapter 230 V	Ausgang: 4,2 V DC, 1500 mA
3) Mitgelieferte aufladbare Li-Ionen-Batterie	Ausgang: 3,7 V DC, 1150 mAh

- 1) Die 3D-Bezeichnung gibt an, dass das Gerät ganze drei Ebenen mit Laserlinien definiert. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen, die senkrecht zur horizontalen Ebene liegen.
- 2) Die max. Messentfernung ist von der Lichtintensität der Umgebung abhängig. Der angegebene maximal empfohlene Abstand gilt für Innenräume bei normalen Lichtverhältnissen. Bei einer intensiven Beleuchtung ist die Reichweite der Strahlen kürzer. Um die Sichtbarkeit der Laserlinie zu verbessern und damit die Messreichweite zu vergrößern, kann die
- 3) Nur nicht leitfähige Verunreinigungen, wobei gelegentlich einmal eine temporäre Leistungsfähigkeit durch Tau auftreten kann.
- 4) Zur Speisung kann weder eine nicht aufladbare 1,5 V AA-Batterie noch ein USB-Ausgang am Rechner verwendet werden der eine Spannung von 5 V DC aufweist.

## II. Charakteristik – Verwendungszweck



Der selbstnivellierende 3D-Kreuzlaser **Fortum® 4780215** ist vorgesehen, um vertikale und horizontale Linien in Bezug auf projizierte Laserlinien sowie ganze Ebenen bereitzustellen und zu kontrollieren, da das Instrument entweder eine gesamte horizontale Ebene und/oder eine oder zwei ganze vertikale Ebenen projiziert (Bedeutung der 3D-Bezeichnung).



Das Prinzip der Verwendung eines selbstnivellierenden Lasers besteht darin, dass, wenn der Laser nicht um mehr als 3° gegenüber der Horizontalen geneigt ist, der projizierte Laser nach dem Selbstnivellieren automatisch eine horizontale Linie oder eine vertikale Ebene/Linie anzeigen (Selbstnivellierung). Wenn sich das Gerät in der Nähe der Überschreitung von 3° befindet, gibt es einen unterbrochenen Signalton aus und die Laserlinien werden blinken. Eine Selbstnivellierung ist nicht möglich, wenn der Neigungswinkel des Geräts um mehr als 3° überschritten wird.

→ Das Gerät kann an einem Stativ mit einem 5/8" oder 1/4" Gewinde befestigt werden.

→ Das Gerät wird in einer praktischen Schaumstofftasche zum Schutz bei der Handhabung geliefert.

### DAS GERÄT KANN AUF FOLGENDE DREI ARTEN GESENFT WERDEN:

- a) direkt über den Netzadapter ohne Batterien (Abb.7)
- b) über drei wiederaufladbare Ni-MH-Batterien 1,2 V Gr. AA (Abb. 8).
- c) über die mitgelieferte aufladbare Li-Ionen-Batterie 3,7 V, die in das Batteriefach des Gerätes eingelegt wird (Abb.9).

### ⚠ HINWEIS ZUR SPEISUNG DES GERÄTES MIT ANDERER SPANNUNGSSQUELLE

- Die Verwendung von 1,5 V AA-Batterien, die nicht wiederaufladbar sind, oder eines USB-Ausgangs am PC kann aufgrund höherer Spannungen zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen!

## ⚠ HINWEIS

- Wiederaufladbare Ni-MH-Batterien der Größe AA (1,2 V) und der mitgelieferte 3,7-V-Li-Ionen-Akkus können nicht über das am Lasergerät angeschlossene Netzteil geladen werden.

## III. Bestandteile und Bedienungselemente

### Abb. 3, Position-Beschreibung

1. Drehbarer, abnehmbarer Sockel
2. Lasergerät
3. Tasche zum Aufbewahren und Transportieren von Lasergerät mit Zubehör
4. Micro-USB-Kabel zum Anschließen des Akkus an das Netzteil (Abb. 10) oder zum Anschließen des Geräts an das Netzteil (Abb. 7)
5. Netzadapter
6. Brille für bessere Sichtbarkeit des Laserstrahls

### Abb. 4, Position-Beschreibung

1. Taste zum Darstellen der Horizontallinie (Ebene) („H“)
2. Taste zum Darstellen der Vertikallinie (Ebene) („V“)
3. Micro-USB-Buchse zum Anschließen eines Micro-USB-Kabels an die Stromversorgung
4. Betriebsschalter
5. Austrittsöffnungen der Laserlinien
6. Batteriefach
7. Gewinde ¼“ zur Befestigung am Stativ

### Abb. 5, Position-Beschreibung

1. Schraube zum Aufschrauben des Lasergeräts auf den Sockel (siehe Abb. 6)
2. Gewinde ¼“ am Sockel zur Befestigung am Stativ
3. Gewinde 5/8“ am Sockel zur Befestigung am Stativ

4. Magnete zur Befestigung des Sockels mit Gerät am magnetischen Metalluntergrund
5. Schwenkbarer Sockelarm
6. Libelle
7. Gewinde ¼“ am Sockel zum Aufschrauben des Lasergeräts auf den Sockel (siehe Abb. 6)

## IV. Speisung vom Gerät

Das Gerät kann auf folgende drei Arten gespeist werden:

- a) direkt über den Netzadapter ohne Batterien (Abb. 7)
- b) über drei wiederaufladbare Ni-MH-Batterien 1,2 V Gr. AA (Abb. 8)
- c) über die mitgelieferte aufladbare Li-Ionen-Batterie 3,7 V, die in das Batteriefach des Gerätes eingelegt wird (Abb. 9).

### SPEISEN ÜBER DEN NETZADAPTER

## ⚠ HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht beschädigt ist, bevor Sie das mitgelieferte Netzteil verwenden. Ein beschädigter Adapter darf nicht verwendet und muss durch ein Originalteil vom Hersteller ersetzt werden.

## ⚠ HINWEIS

- Das Gerät kann nur über den mitgelieferten Netzadapter gespeist werden. Die Verwendung eines anderen Adapters kann aufgrund ungeeigneter Ausgangsparameter des Netzteils zu Geräteschäden, Brand oder Explosion führen.
- Sie können den USB-Ausgang des Computers wegen der hohen Spannung von 5 V nicht verwenden.

- 1) Wenn im Gerät Batterien eingelegt sind, entfernen Sie sie, bevor Sie das Netzteil anschließen (Abb. 4, Position 6), dann stecken Sie den Micro-USB-Stecker in die Micro-USB-Buchse des Geräts und verbinden Sie dann das Schnittstellenkabel mit dem Netzteil (Abb. 7).

- 2) Überprüfen Sie vor Anschluss des Netzadapters an die Stromsteckdose, ob der Spannungs- und Frequenzwert der Steckdose dem Bereich von 100-240 V ~50 Hz entspricht. Das Netzteil ist für den Einsatz in diesem Spannungsbereich ausgelegt.

- 3) Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Stromnetz. Am Netzteil wird eine grüne Kontrolllampe leuchten.
- 4) Trennen Sie nach dem Gebrauch zuerst den Netzadapter von der Stromversorgung und dann das Lasergerät vom Netzteil.

## EINLEGEN/AUSTAUSCH DER MITGELIEFERTEN WIEDERAUFLADBAREN/ Li-IONEN 3,7 V BATTERIE

- Bevor Sie den 3,7-V-Li-Ionen-Akkus verwenden, laden Sie ihn wie in dem folgenden Abschnitt beschrieben auf.
- Legen Sie den mitgelieferten wiederaufladbaren 3,7-V-Li-Ionen-Akkus gemäß der in Abbildung 9 gezeigten Polarität in das Batteriefach ein.

## MITGELIEFERTE AUFLADBARE 3,7-V-LI-IONEN-BATTERIE

- 1) Schließen Sie die 3,7-V-Li-Ionen-Batterie über das Micro-USB-Verbindungsstück an den mitgelieferten Netzadapter an, das wie in Abbildung 10 dargestellt in das Akkufach gesteckt wird.

## EINLEGEN/AUSTAUSCH DER WIEDERAUFLADBAREN 1,2 V NI-MH-BATTERIEN DER GRÖSSE AA

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie einen aufladbaren 1,2-V-Ni-MH-Akkus der Größe AA in jedes Batteriefach mit der Polarität nach Kennzeichnung im Batteriefach (Abb. 8).

## ⚠ HINWEIS

- Beim Austausch der Batterien müssen stets beide gleichzeitig, von einem Hersteller und mit der gleichen Kapazität getauscht werden.
- Achten Sie darauf, dass die eingelegten Batterien trocken sind.

## ⚠ HINWEIS

- Die Verwendung von nicht wiederaufladbaren 1,5 V AA-Batterien kann aufgrund höherer Spannungen zu Schäden am Gerät führen!

## ⚠ HINWEIS

- Laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes kann zur Explosion oder Brand infolge von ungeeigneten Ladeparametern führen. Die Verwendung eines USB-Computerausgangs zum Laden ist aufgrund der hohen Spannung von 5 V nicht möglich.
- 2) Überprüfen Sie vor Anschluss des mitgelieferten Netzadapters an die Stromsteckdose, ob der Spannungs- und Frequenzwert der Steckdose dem Bereich von 100-240 V ~50 Hz entspricht und ob der Netzadapter nicht beschädigt ist. Ein beschädigter Adapter darf nicht verwendet und muss durch ein Originalteil vom Hersteller ersetzt werden.
- 3) Verbinden Sie den Netzadapter mit einer 100-240 V ~50 Hz Stromsteckdose.
  - Der Ladevorgang wird durch eine rot leuchtende LED am Netzteil angezeigt und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

- 4) Trennen Sie nach dem Aufladen des Akkus zunächst den Netzadapter von der Stromquelle. Trennen Sie dann den Micro-USB-Stecker von der Batterie.

## V. Zusammenbau und Anwendung des Gerätes

### **⚠ HINWEIS**

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die komplette Gebrauchsanleitung. Falls Sie das Gerät jemandem leihen oder es verkaufen, legen Sie auch die Gebrauchsanleitung mit bei, und vermeiden Sie die Beschädigung dieser Anleitung.

- 1. Stellen Sie das Gerät auf einen festen, waagerechten Untergrund oder befestigen Sie es über das Gewinde am Stativ (der Stativ ist nicht Bestandteil vom mitgelieferten Zubehör).** Es ist auch möglich, das Gerät auf das Sockelgewinde gem. Abb. 6 aufzuschrauben und es mit dem Sockel zu verwenden, der vorzugsweise in der gewünschten Höhe entweder durch einen Magneten im Falle eines magnetischen Untergrunds oder durch Schrauben, Nägel oder andere Aufhängeeinrichtungen befestigt werden kann. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes ist es erforderlich, dass es in einer horizontalen Ebene von bis zu 3° aufgestellt wird. Andernfalls ist eine Selbstnivellierung des Gerätes nicht möglich, was mit einem unterbrochenen Signalton bei blinkenden Laserstrahlen angezeigt wird. Bestandteil vom Sockel ist eine Libelle (Abb. 5, Position 6), mit der man den Laser leicht ausrichten und die korrekte Ausrichtung des Lasers im Bereich der Selbstnivellierung erreichen kann. Das Gerät befindet sich im Bereich der Selbstnivellierung, wenn sich die Libellenblase in der Mitte des Mittelpunkts befindet.

### **2. Schalten Sie den Betriebsschalter des Geräts (Abb. 4, Position 4) in die Position „ON“, um die horizontale Ebene automatisch durch die Laserlinie zu projizieren.**

- Durch Berühren der Taste „H“ kann die Projektion der horizontalen Ebene gelöscht werden oder durch Berühren der Taste „V“ können eine oder zwei vertikale Ebenen senkrecht zur definierten horizontalen Ebene nach und nach hinzugefügt werden. Wenn die horizontale Ebene ausgeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste „V“ nur eine vertikale Ebene in die eine oder die andere Richtung oder beide gleichzeitig angezeigt werden, die sich auf der Decke überqueren.

### NIVELLIERAUTOMATIK

- Nach dem Einschalten gleicht die Nivellierautomatik des Gerätes die Abweichungen von Laserlinien im Bereich von 3° aus.
- Die Nivellierung ist beendet, wenn sich die Linien nicht mehr bewegen.
- Nach einer Positionsänderung nivelliert sich das Gerät automatisch wieder aus.
- Wenn sich das Lasergerät einer Abweichung von 3° von der Horizontalen nähert, gibt das Gerät einen Alarm aus. Wenn diese Grenze überschritten wird, blinken die Laserlinien und es ertönt ein Signalton. Eine automatische Nivellierung ist nicht möglich. Wenn die Position des Geräts wieder in den Nivellierbereich zurückkehrt, werden die Laserlinien automatisch wieder ausgerichtet.

### **⚠ WARNUNG**

- **Tragen Sie das Gerät niemals, wenn sich der Betriebsschalter nicht in der Position „OFF“ befindet. Andernfalls ist der Selbstnivellierungsmechanismus nicht blockiert und wenn das Gerät transportiert wird, kann der**

**Selbstnivellierungsmechanismus beschädigt werden oder der Laserstrahl einer Person oder einem Tier die Augen treffen.**

- 3. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, stellen Sie den Betriebsschalter auf „OFF“. Durch das Umschalten des Betriebsschalters auf „OFF“ wird gleichzeitig der Selbstnivellierungsmechanismus der Maschine verriegelt.**

## VI. Sicherheitshinweise

### SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES LASERGERÄTES

- Verhindern Sie die Benutzung des Gerätes durch Kinder, physisch oder geistig unzureichende Personen oder unbekleidete Personen. Stellen Sie sicher, dass keine Kinder mit dem Gerät spielen.
- Das Typenschild darf nicht vom Gerät entfernt werden.
- Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. Es könnte zur Beschädigung der Augen kommen. Wenn Ihre Augen von einem Laserstrahl getroffen werden, schließen Sie sofort Ihre Augen und bewegen Sie Ihren Kopf aus der Strahllinie heraus. Zum Schutz der Augen vor dem Laser können keine geläufigen Augenschutzmittel, wie z. B. eine Sonnenbrille mit einem UV-Filter, benutzt werden. Verfolgen Sie niemals den Laserstrahl mit optischen Geräten.



### **⚠ WARNUNG**

Die mitgelieferte Brille dient dazu, die Laserlinien bei höherer Umgebungslichtintensität besser sichtbar zu machen, schützt jedoch nicht vor Laser, Sonne und UV-Strahlung usw.! Die Brille beeinträchtigt die Farbwahrnehmung, verwenden Sie sie nicht im Straßenverkehr.

- Zielen Sie niemals mit dem Laserstrahl auf Personen, Tiere oder auf sich selbst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen, in denen brennbare Stoffe, entzündliche Gase oder Staub vorhanden sind.
- Das Gerät darf niemals demontiert oder modifiziert werden.
- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf reflektierende Flächen. Der Laserstrahl könnte abgeleitet werden und in Augen von Personen dringen.
- Falls Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus. Es könnte zum Kontakt mit Augen kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Datenträgern, Herzschrittmachern und Anlagen, die auf magnetische Felder empfindlich sind. Ein Magnetfeld kann zu Datenverlust führen, das Leben des Benutzers mit einem Schrittmacher gefährden oder empfindliche Geräte beschädigen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche an einem sicheren Ort auf.
- Das Lasergerät ist eine empfindliche Anlage und daher ist sie vor Stößen und rauer Manipulation zu schützen. Schützen Sie die Laserlinsenfenster vor Zerstörung.

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- Schützen Sie den Netzadapter (i. d. F. nur Adapter) vor Regen und Feuchtigkeit. Der Netzadapter kann nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.
- Der Adapter dient nur zum Aufladen von mitgelieferten 3,7-V-Li-Ionen-Akkus oder zur direkten Stromversorgung des Lasergeräts. Die Verwendung eines Adapters zum Laden anderer Akkus oder zur Stromversorgung anderer Geräte kann aufgrund ungeeigneter Ausgangsparameter zum Brand oder Explosion führen.
- Halten Sie den Adapter sauber.
- Vor jedem Gebrauch ist der Adapter auf Beschädigungen zu kontrollieren. Wenn Sie einen Mangel feststellen, stellen Sie eine Behebung/Ersatz über den Händler sicher, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Der Adapter darf nicht in explosionsgefährdeten oder entflammbaren Umgebungen oder in Bereichen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr betrieben werden.
- Sorgen Sie beim Aufladen für ausreichende Lüftung, da es zum Austritt von Dämpfen oder Elektrolyts aus dem Akku kommen kann, wenn dieser infolge einer unsachgemäßen Handhabung beschädigt wurde.
- Schützen Sie den Netzstecker vor Beschädigungen und halten Sie ihn sauber.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie den Adapter von der Stromquelle.
- Die Norm für Batterieladegeräte erfordert, dass in der Bedienungsanleitung folgende Mitteilung angeführt ist (gilt lediglich für den Adapter und nicht für das Lasergerät):  
*„Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht*



*arbeiten oder wenn sie in die Benutzung des Gerätes auf sichere Weise eingewiesen wurden und etwaige Gefahren verstehen. Die vom Nutzer durchgeführte Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter sind als 8 Jahre und unter Aufsicht. Bewahren Sie den Verbraucher und dessen Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.*

*Den Verbraucher dürfen Personen mit verminderten physischen, geistigen und mentalen Fähigkeiten, oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen nur benutzen, sofern sie unter Aufsicht sind oder über die sichere Anwendung des Verbrauchers belehrt wurden und die eventuellen Gefahren verstehen.*

*Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.“*

Wir überlassen es jedoch einer vernünftigen Erwägung der Eltern oder verantwortlichen Aufsichtspersonen, ob sie ihre Kinder oder die o. a. behinderten Personen dieses Produkt benutzen lassen.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIE

- Lagern und laden Sie die Batterie im trockenen Bereich und achten Sie darauf, dass in sie kein Wasser eindringt.
- Stellen Sie die Batterie nie direktem Sonnenstrahl und Temperaturen über 50 °C aus.
- Laden Sie die Batterie nur für die zum Aufladen notwendige Zeit - siehe Anzeige der Kontrolllampe am Ladegerät.
- Halten Sie die Stecker der Batterie sauber und schützen Sie sie vor Verschmutzung, Verformung oder Kurzschluss der Kontakte mit Metallgegenständen.
- Schützen Sie die Batterie vor Stößen und Feuchtigkeit und versuchen Sie sie nie zu öffnen oder mechanisch zu beschädigen.

- Die Batterie darf nicht verbrannt, ins Wasser oder die Umwelt geworfen werden, sondern muss zu einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.
- Falls es zur Beschädigung die Batterie und Austritt des Elektrolyts infolge einer schlechten Handhabung kommt, vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt. Kommt es doch zum Hautkontakt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab. Die aus der Batterie austretenden Flüssigkeiten können Entzündungen, Verbrennungen oder Ätzungen verursachen. Beim Augenkontakt sind die Augen gründlich mit sauberem Wasser zu spülen und es ist sofort ein ärztlicher Rat einzuhören, beim Verschlucken beraten Sie sich mit einem Arzt zwecks weiterer Vorgehensweise.

- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Ablagefach der Tragetasche auf. Lagern und transportieren Sie das Gerät in einer tragbaren Tasche und schützen Sie es vor Stößen.
- Im Falle eines Streits zwischen dem Käufer und Verkäufer auf Grund des Kaufvertrags, der nicht direkt unter den Vertragspartnern geschlichtet werden konnte, hat der Käufer das Recht, sich an die Handelsinspektion als Subjekt für außergerichtliche Auseinandersetzung von Verbraucherstreitigkeiten zu wenden. Auf den Webseiten der Handelsinspektion befindet sich der Link zum Verzeichnis „ADR-außergerichtliche Auseinandersetzung von Streitigkeiten“.
- Eine kostenlose Garantiereparatur bezieht sich lediglich auf Produktionsmängel des Produktes (versteckte und offensichtliche) und nicht auf den Verschleiß des Produktes infolge einer übermäßigen Beanspruchung oder geläufiger Nutzung oder auf Beschädigungen des Produktes durch unsachgemäße Anwendung.

## VII. Reinigung und Instandhaltung

- Falls Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus. Sie könnten im Gerät auslaufen und oxidierten.
- Halten Sie das Gerät sauber, vor allem das Glas am Ausgang der Laserstrahlen. Achten Sie darauf, dass auf dem Glas kein Staub, Fusseln oder Fett sind.
- Zum Reinigen des Gerätes benutzen Sie ein mit Seifenwasserlösung befeuchtetes Tuch.
- Verhindern Sie dabei das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.
- Benutzen Sie beim Reinigen niemals organische Lösungsmittel (z. B. Azeton) oder schleifende oder aggressive Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis, da diese das Gerätegehäuse beschädigen könnten.
- Tauchen Sie niemals das Gerät in Flüssigkeiten ein.
- Wenden Sie sich bezüglich des Garantieservice an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## VIII. Bedeutung der Kennzeichen auf dem Schild



	Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung.
	Entspricht den einschlägigen Anforderungen der EU.
	Gerät der II. Schutzklasse.
	Nur im Innenbereich anwenden. Vor Regen und hoher Feuchtigkeit schützen.
	Steckdose zur Speisung mit Gleichstrom.
	Laserstrahlen Nicht in den Laserstrahl schauen. Lasergerät der Klasse 2.
	Symbol für Elektroabfall (siehe weiter).

Tabelle 1

## IX. Abfallentsorgung

- Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten Abfall.



- Das Produkt enthält elektronische Bestandteile, und deshalb darf es laut der europäischen Richtlinie (EU) 2012/19 nicht in den Kommunalabfall geschmissen werden, sondern es muss an den entsprechenden Sammelstellen zur ökologischen Entsorgung abgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Gerätes die Batterien.



- Laut Richtlinie 2006/66 EG dürfen Akkumulatoren nicht in den Kommunalabfall geworfen werden, sondern sie müssen an Sammelstellen für Batterien zur ökologischen Wiederverwertung abgegeben werden, denn sie enthalten Betriebsfüllungen, die für die Umwelt schädlich sind. Informationen über Sammelstellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt.

## X. Garantiefrist und -bedingungen (Rechte aus mangelhafter Leistung)

- Auf das Produkt bezieht sich eine Garantie von 2 Jahren ab Verkaufsdatum laut Gesetz. Sofern es der Käufer verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Garantiebedingungen (Rechte aus Mängelleistung) in Schriftform laut Gesetz zu gewähren.

## EU-Konformitätserklärung

Gegenstände der Erklärung - Modelle,  
Produktidentifizierung:

**Fortum® 4780215**  
Selbstnivellierender 3D-Kreuzlaser

**Fortum® 4780215N**  
Netzadapter

Hersteller Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • dent.-Nr.: 49433717

erklärt,  
dass die vorgenannten Gegenstände der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union stehen: (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; (EU) 2014/35; Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

**Harmonisierte Normen**  
(inklusive ihrer Änderungsanlagen, falls diese existieren),  
die zur Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage  
die Konformität erklärt wird:

EN 60825-1:2014; EN 61010-1:2010; EN 61326-1:2013;  
EN 50581:2012 (Lasergerät)  
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-29:2004; EN 55014-1:2006  
bis 28.4.2020/ danach EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;  
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 (Netzadapter)  
EN 50581:2012 (Lasergerät und Netzadapter)

Ort und Datum der Herausgabe der Konformitätserklärung:  
Zlín 05.03.2019

Im Namen der Gesellschaft Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř  
Vorstandsmitglied der Gesellschaft