

## UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

Univerzální montážní lepidlo 49 A je lepidlo na bázi syntetického kaučuku připraveno k okamžitému použití.

### Technická data:

<b>Báze</b>	SBR kaučuk
<b>Konzistence</b>	stabilní pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání a krystalizace
<b>Sušina</b>	22 ± 2 %
<b>Otevřený čas (*)</b>	15 min
<b>Rychlost vytvrzování</b>	20 min (počáteční lepicí síla), 24 – 48hod
<b>Specifická hmotnost</b>	1,23 g/ml
<b>Odolnost při teplotě</b>	-20°C až +60°C (vytvrzené)

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.



### Charakteristika:

- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- umožňuje lepení na nerovné povrchy
- po vytvrzení voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje pěnový polystyren

### Příklady použití:

- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení na novostavbách i při rekonstrukcích
- lepení dřevěných latí
- lepení obvodových lišt, prahů a parapetů
- lepení obkladových panelů, kabelových lišt apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekoračních panelů

### Provedení:

Barva: krémová

Balení: kartuše 310ml

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem!

### Vhodné povrchy:

**Podklady:** všechny materiály, kromě PE, PP, Teflon. Vzhledem k velkému spektru různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu

**Příprava povrchu:** zvláštní příprava není vyžadována

### Nanášení: aplikační pistolí

**Způsob aplikace:** Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin)..

Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 10 až 15 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

**Čištění:** White Spirite (lakový benzín), aceton, čisticí ubrousky **Soudal SWIPEX**

**Pracovní teplota:** +10°C až +30°C

**Opravy: Univerzální montážní lepidlo 49 A**

**Bezpečnost a hygiena:** Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

### Poznámky:

- Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejich působení.
- Doba fixace do vyschnutí lepidla se může lišit dle místních podmínek.

### Pracovní postup:

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet