

PU REMOVER – ODSTRAŇOVAČ VYTVRZENÉ PU PĚNY

Odstraňovač PU pěny je rychle působící speciální přípravek pro snadné odstranění zbytků vytvrzené polyuretanové pěny z povrchu.

Technická data:

Báze	směs účinných látek
Konzistence	pasta
Účinnost za	10–15 minut



Charakteristika:

- vysoce účinný prostředek
- šetrný a snadno použitelný
- bez zápachu
- neobsahuje aromatické uhlovodíky
- biologicky odbouratelný
- nepoškozuje povrch PVC

Příklady použití:

- odstranění všech typů vytvrzených PU pěn z většiny povrchů

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kelímek 100 ml se stěrkou a štětcem

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C v suchém prostředí. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během směs účinných látek přepravy!

Pracovní postup:

Příprava: Odřežte maximální možné množství PU pěny nožem.
Nanášení: Přiloženým štětcem naneste tenkou vrstvu odstraňovače na povrch PU pěny a nechte působit 30 minut, až 2 hodiny dle vrstvy a povahy zbytků odstraňované pěny. Poté narušenou pěnu opatrně seškrábněte z povrchu přiloženou plastovou stěrkou, zásadně bez použití vody. Povrch nejprve očistěte suchým a čistým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Následně můžete přeštit vlhkým hadříkem.
Čištění: pracovní pomůcky čistěte vodou, vlhkým hadříkem nebo houbou.
Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Vzhledem k širokému spektru používaných materiálů a jejich kombinací doporučujeme vždy před vlastním použitím nejdříve vyzkoušet snášenlivost odstraňovače s podkladem na místě mimo pohledové části.

Bezpečnost: Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

Poznámky:

- po použití obal ihned uzavřete
- na porézních podkladech může způsobit skvrny
- na lesklých materiálech může způsobit zmatnění
- nepoužívejte na měď, zinek a mosaz
- nenechte prostředek působit delší dobu, než je uvedeno!