










***Upozornění !  
Určeno pro kutily.***

588781 - 45 CZ  
Přeloženo z původního návodu  
[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**FSMH13E5  
FSMH13E10**







## Použití výrobku

Váš parní mop BLACK+DECKER™ FSMH13E5 nebo FSMH13E10 je určen pro sanitaci a čištění utěsněných povrchů z tvrdého dřeva, laminátů, linolea, vinylu, keramických dlaždic, kamenných a mramorových podlah. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

## Bezpečnostní pokyny



**Varování! Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod s pokyny pro bezpečnost, údržbu a servis. Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod k obsluze.**

## Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Tento výrobek mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod dozorem zkušené osoby nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku a pokud pochopily, jaké nebezpečí hrozí při jeho použití.
- ◆ S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, kvalifikovaným technikem nebo v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno možným rizikům.
- ◆ Před čištěním nebo údržbou musí být zástrčka napájecího kabelu odpojena od síťové zásuvky.
- ◆ Kapalina nebo pára nesmí směřovat na zařízení obsahující elektrické komponenty, jako je například vnitřní část trouby.
- ◆ Toto zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, je-li připojeno k elektrické síti.
- ◆ Toto zařízení nesmí být používáno, došlo-li k jeho pádu, jsou-li na něm viditelné známky poškození nebo dochází-li k únikům z tohoto zařízení.
- ◆ Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí, je-li připojeno k elektrické síti nebo probíhá-li jeho vychladnutí.

## Štítky na výrobku

Na tomto výrobku jsou následující piktogramy a také datový kód.



**POZOR!**  
Horká pára

## Popis

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Ovládací tlačítko páry
3. Krytka nádoby na vodu
4. Nádoba na vodu
5. Spojka parní hubice
6. Parní hubice
7. Čistící podložka parní hubice
8. Tlačítko spojky rukojeti
9. Rukojeť
10. Háček na napájecí kabel
11. Rukojeť
12. Napájecí kabel
13. Adaptér příslušenství
14. Malý kartáč (plastové štětiny)
15. Malá stěrka
16. Kartáč na spáry
17. Velká stěrka
18. Návlek na stěrku
19. Velký kartáč (plastové štětiny)
20. Malý kartáč (měděné štětiny)
21. Malý kartáč 2 kusy (plastové štětiny)
22. Podložka na koberce

## Sestavení



**Varování!** Před provedením následujících operací se ujistěte, zda je toto zařízení vypnuto, odpojeno od elektrické sítě, zda došlo k jeho vychladnutí a zda v tomto zařízení není žádná voda.

### Upevnění rukojeti (obr. C)

- ♦ Nasuňte spodní část rukojeti (9) do horní části těla parního mopu tak, aby došlo k zajištění spojovacího tlačítka rukojeti (8).

### Upevnění parní hubice (obr. D)

- ♦ Připojte tělo parního mopu k parní hubici (6) pomocí spojky parní hadice (5) a ujistěte se, došlo k řádnému zajištění spojovacího tlačítka (5a) v příslušném otvoru (5b).

### Upevnění čistící podložky (obr. E)

Výměnné čistící podložky si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (katalogové číslo FSMP20-XJ).

- ♦ Položte čistící podložku (7) na podlahu tak, aby byl suchý zip nahoře.
- ♦ Mírně přitlačte parní mop směrem dolů na čistící podložku (7).

**Upozornění:** Je-li parní mop ve stacionární poloze, vždy jej postavte do svislé polohy s podepřenou rukojetí (9) a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý, není-li používán.

### Sejmutí čistící podložky

**Upozornění!** Při výměně čistící podložky na parním mopu vždy používejte vhodnou obuv. Nepoužívejte pantofle nebo otevřenou obuv.

- ♦ Nastavte rukojeť (9) zpět do svislé polohy a vypněte parní mop.
- ♦ Počkejte, dokud parní mop nevychladne (asi 5 minut).
- ♦ Zvedněte parní mop z čistící podložky uvolněním od suchého zipu na čistící podložce.

**Upozornění!** Je-li parní mop ve stacionární poloze, vždy jej postavte do svislé polohy s podepřenou rukojetí (9) a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý, není-li používán.

## Použití ručního parního čističe

- ♦ Odpojte ruční parní čistič od parní hubice stisknutím spojovacího tlačítka (5a), obr. D.
- ♦ Sejměte rukojeť (9) z ručního parního čističe po stisknutí spojovacího tlačítka rukojeti (8), obr. C.

## Upevnění příslušenství (obr. F)

- ♦ Nasadte adaptér příslušenství (13) na tělo čističe a ujistěte se, zda tlačítko (13a) zapadne do příslušného otvoru.
- ♦ Upevněte na adaptér (13) požadované příslušenství a otočte s tímto příslušenstvím ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k jeho zajištění.

## Plnění nádoby vodou (obr. G)

**Poznámka!** Napiňte nádobu na vodu čistou vodou z kohoutku.

**Poznámka!** Je-li k dispozici pouze tvrdá voda, doporučujeme vám používat deionizovanou vodu.

- ♦ Otevřete víčko nádoby na vodu (3).
- ♦ Napiňte nádobu (4) vodou.

**Varování!** Nádoba na vodu má objem 380 ml. Nepřepĺňujte nádobu vodou.

- ♦ Nasadte zpět víčko nádoby na vodu.

**Poznámka!** Ujistěte se, zda je víčko nádoby na vodu řádně upevněno.

**Poznámka!** Nepoužívejte v nádobě na vodu parního čističe žádné chemické čističe.

## Použití

**Důležité!** Toto zařízení zabije 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků, je-li používáno v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a s upevněnou čistící podložkou s mikrovlákny a je-li nepřetržitě používáno po dobu 90 sekund.

## Zapnutí a vypnutí

- ♦ Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1). Zahřátí parního mopu na provozní teplotu trvá asi 15 sekund.
- ♦ Stiskněte ovládací tlačítko páry (2). Tímto způsobem je ovládáno čerpadlo a zařízení začne vytvářet páru.
- ♦ Chcete-li vytváření páry ukončit, nastavte ovládací tlačítko páry (2) do polohy vypnuto. Tak se udrží výkon ohřivače, což umožní rychlejší spuštění.
- ♦ Chcete-li toto zařízení vypnout, stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1).

**Upozornění!** Nikdy nenechávejte tento parní mop ani chvilku na jednom místě na jakémkoli povrchu.

Je-li parní mop ve stacionární poloze, vždy jej postavte do svislé polohy s podepřenou rukojetí (9) a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý, není-li používán.

**Upozornění!** Po každém použití parní mop vždy vyprázdněte.

**Poznámka!** Po prvním naplnění nádoby nebo po úplném spotřebování vody bude trvat až 45 sekund, než dojde k vytvoření páry.

## Rady pro optimální použití

### Všeobecně

**Upozornění:** Nikdy nepoužívejte parní mop, aniž byste na něj nejdříve neupravili čistící podložku.

- ♦ Před použitím parního mopu podlahu nejdříve vysajte nebo zameťte.
- ♦ Nejjednodušší způsob použití tohoto zařízení je náklon rukojeti v úhlu 45° a pomalé čištění malé plochy najednou.
- ♦ Nepoužívejte s tímto parním čističem chemické čističe. Chcete-li z vinylových nebo linoleových podlah odstranit velmi odolné ne-

čistoty, před použitím parního mopu můžete nejdříve použít jemný čisticí prostředek a trochu vody.

## Parní čistič

- ♦ Položte čisticí podložku (7) na podlahu tak, aby byl suchý zip nahoře.
- ♦ Mírně přitlačte parní mop směrem dolů na čisticí podložku (7).
- ♦ Připojte parní mop k elektrické síti.
- ♦ Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1). Zahřátí parního mopu na provozní teplotu trvá asi 15 sekund.
- ♦ Stiskněte ovládací tlačítko páry (2). Po několika sekundách začne z parní hubice vycházet pára.

**Poznámka!** Po prvním naplnění nádoby nebo po úplném spotřebování vody bude trvat až 45 sekund, než dojde k vytvoření páry.

- ♦ Přivod páry do čisticí podložky zabere několik sekund. Nyní se bude parní mop pohybovat po čišťeném povrchu mnohem snáze.
- ♦ Pohybuje parním mopem pomalu po čišťeném povrchu tak, aby pára kompletně vyčistila každou část této plochy.
- ♦ Po dokončení práce s parním mopem vraťte rukojeť (9) do svislé polohy a ujistěte se, zda je podepřena a zda je parní mop vypnutý. Počkejte, dokud parní mop nevychladne (asi pět minut).

**Upozornění!** Sledování množství vody v nádobě parního čističe (4) je velmi důležité. Chcete-li naplnit nádobu čisticí vodou a chcete-li pokračovat v úklidu/čištění, postavte mop do svislé polohy, ujistěte se, zda je rukojeť čističe podepřena a zda je parní mop vypnutý. Odpojte zařízení od síťové zásuvky a naplňte nádobu (4) vodou.

**Upozornění!** Nikdy nenechávejte tento parní mop ani chvíli na jednom místě na jakémkoli povrchu. Je-li parní mop ve stacionární poloze, vždy jej postavte do svislé polohy s podepřenou rukojetí (9) a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý, není-li používán.

## Po použití (obr. H)

- ♦ Vypněte parní mop. Nastavte ovládací tlačítko páry (2) do polohy vypnuto a potom stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1).
- ♦ Počkejte, dokud parní mop nevychladne.
- ♦ Odpojte zástrčku napájecího kabelu parního mopu od síťové zásuvky.
- ♦ Vyprázdněte nádobu na vodu.
- ♦ Sejměte čisticí podložku (7) a vyperte ji, aby byla připravena na následující použití.
- ♦ Namotejte napájecí kabel na háček pro napájecí kabel (10).

## Technické údaje

		FSMH13E5	FSMH13E10
Napájecí napětí	V	230	230
Výkon	W	1 300	1 300
Nádobka na vodu	ml	380	380
Hmotnost	kg	1,8	1,8

## Odstraňování závad

Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle dále uvedených kroků. Nebude-li závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem BLACK+DECKER.

Problém	Krok	Možné řešení
Parní mop nelze zapnout	1.	Zkontrolujte, zda je parní mop připojen k elektrické zásuvce.
	2.	Zkontrolujte, zda je parní mop zapnutý pomocí spínače zapnuto/vypnuto (1).
	3.	Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka.
Parní mop nevytváří páru	4.	Zkontrolujte, zda je nádoba (4) naplněna vodou.  POZNÁMKA: Po prvním naplnění nádoby nebo po úplném spotřebování vody bude trvat až 45 sekund, než dojde k vytvoření páry.
	5.	Zkontrolujte, zda je ovládací tlačítko páry (2) nastaveno v poloze zapnuto.
	6.	Tento parní mop je vybaven termostatem a tepelnou ochranou. Dojde-li z jakékoli příčiny k přehřátí tohoto parního mopu, parní mop se vypne. V takové situaci parní mop vypněte a odpojte od síťové zásuvky, nechte jej 2 až 4 hodiny vychladnout a potom parní mop znovu zapněte.
	7.	Viz část Sestavení v tomto návodu, kde najdete informace o správném upevnění dílů a příslušenství.
Kde mohu získat další informace a příslušenství pro můj parní mop	7.	



**STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.**

Tůrkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
www.blackanddecker.cz  
obchod@sbdinc.com

**STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
www.blackanddecker.sk  
obchod@sbdinc.com

**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
www.bandservis.cz  
bandservis@bandservis.cz

**BAND SERVIS**

Klášteřského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
j.kraus@bandservis.cz  
www.bandservis.cz  
bandservis@bandservis.cz

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
www.bandservis.sk  
p.talajka@bandservis.sk

**BAND SERVIS**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
bandserviske@zoznam.sk



**CZ** ZÁRUČNÍ LIST

**PL** KARTA GWARANCYJNA

**H** JÓTÁLLÁSI JEGY

**SK** ZÁRUČNÝ LIST



**CZ** měsíců  
**H** hónap

**24**

**PL** miesiące  
**SK** mesiacov

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
Band Servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
http://www.bandservis.cz

(H)

Black & Decker Központi  
Garanciális-és Márkaszerüz  
1163 Budapest  
(Sashalom) Thököly út 17.  
Tel.: 403-2260  
Fax: 404-0014  
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres servisu centralnego  
ERPATECH  
ul. Bakaliowa 26  
05-080 Mościska  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-91701 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis