

TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ

Ochranný napouštěcí nátěr na bázi přírodních olejů pro ošetření povrchu a oživení vzhledu výrobků z tropických a tvrdých dřevin v interiéru i exteriéru.

Technická data:

Báze	směs přírodních olejů
Barva	přírodní/transparent, zabarvený/teak
Vzhled ošetřeného povrchu	sametový lesk
Konzistence	středně viskózní kapalina
Měrná hmotnost	0,88 g/cm ³
Vydatnost	5 až 10 m ² /l (dle typu dřeva a povahy povrchu)
Doba zasychání	8 - 24 hod. při jedné vrstvě (20°C, r.v. do 50%)
Přilnavost mřížkou	st. 0-1 dle ČSN ISO 2409



Charakteristika:

- chrání povrch dřeva před působením povětrnostních vlivů
- zvyšuje životnost dřeva, chrání před zešednutím jeho povrchu
- oživuje vzhled zašlých povrchů
- zvyšuje mechanickou odolnost povrchu dřeva
- zvýrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábný lesk
- proniká do hloubky, chrání dřevo před působením vody
- chrání dřevo před znečištěním
- snadno se aplikuje
- chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku
- neškodí rostlinám ani životnímu prostředí

Příklady použití:

- povrchy tvrdých a exotických dřev
- zahradní nábytek
- terasy (decking)
- obložení fasád, pergoly, okna, dveře apod.

Provedení:

Barva: transparent, teak

Balení: aerosolové plechovky 400ml, plechovky 500 ml a 2,5l

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebrouste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry a přebrouste. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte acetonem.

Nanášení: Aplikuje se na suché dřevo štětcem nebo namočeným bavlněným hadříkem.

Balení sprej 400ml: Obsah plechovky důkladně protřepejte po dobu 2min. Krátce prostříkněte mimo ošetřovanou plochu. Na povrch dřeva nanášejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 25cm. Nanášejte postupně ve více slabších vrstvách.

Po 15 min. po aplikaci setřete přebytečný nevsáknutý materiál čistým kusem savé látky a nechte zaschnout. Pokud aplikujete druhou vrstvu, povrch předem lehce přebrouste jemným smirkovým papírem. Po aplikaci opět setřete nevsáknutý materiál a nechte důkladně vyschnout.

Pracovní teplota: +15°C až +25°C.

Čištění: Nářadí čistěte technickým benzínem nebo acetonem, ruce po práci umyjte vlažnou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Sprej: Po skončení práce prostříkněte sprej v poloze dnem vzhůru, aby došlo k vyčištění trysky.

Upozornění:

Nábytek používejte až po důkladném zaschnutí nátěru.